

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217885/1/26-11401	Data raportu	21-01-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/103047/25/12/30	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBY11CF010CP84017
Marka, model	BMW iX [i20] 21-25
Typ, wersja	iX xDrive40 76.6kWh
Numer rejestracyjny	WJ4109M
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/240 kW
Stan licznika	41 161 km
Data 1. rej./rok prod.	08-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	08-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	bordowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu, Asystent uwagi, Asystent świateł drogowych, BMW ID, BMW IconicSounds Electric, symulacja dźwięku napędu, BMW Live Cockpit Professional, nawigacja, zakrzywiony wyświetlacz 12.3" i dotyk 14.9", Head-up, BMW iDrive, Bateria wysokiego napięcia, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie światłami drogowymi, Czujnik zderzenia, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie standardowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda USB Typ-C, Gniazdko 12V, Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 8 lat z limitem 160.000 km, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Haczyki wielofunkcyjne, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer elektroniczny, Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto, Kierownica standardowa, Klakson dwutonowy, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Kłapka do ładowania, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Lakier niemetalizowany, Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Lusterka zewnętrzne z funkcją automatycznego parkowania, Lusterko wewnętrzne bezramkowe, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ochrona akustyczna pieszych, symulowany odgłos silnika podczas jazdy z prędkością do 20 km/h, Ochrona pieszych - pasywna, Oczka mocujące, Ogranicznik prędkości, Oparcie przednich foteli z kieszenią na kłapie, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Opcje przechowywania, Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu, Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu, Ostrzeżenie przed ruchem poprzecznym z tyłu, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oś przednia z podwójnymi wahaczami, Oświetlenie ambientowe, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Panel podłogowy bagażnika z wbudowanym schowkiem, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z aut. regulacją i napięciami z przodu, Podręcznik użytkownika zintegrowany, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik środkowy z tyłu, Przewód Professional do szybkiego ładowania (tryb 3) do ładowania z gniazdz publicznych, Przełącznik centralnej blokady, Przełącznik właściwości jezdnych, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Remote Services (Usługi zdalne), Schówek na rękawiczki, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania, System Active Protection (auto. zamykanie szyb i hamowanie, aktywacja świateł, odblokowanie drzwi), System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System głośników HiFi profesjonalny, System kontroli zjazdu ze stoku (HDC), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System odzyskiwania energii hamowania, System rekuperacji, System uderzeniowy zderzakowy, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby elektryczne, Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń, Tapicerka Atelier ze sztucznej skóry z perforacją, Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Trzecie światło stop w technologii LED, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji, Układ hamulcowy zintegrowany, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Wycieraczka szyby tylnej, Zagłówki dla wszystkich siedzeń, Zarządzanie ciepłem akumulatora dla zoptymalizowanego ładowania DC, Zestaw naprawczy do opon, Ładowanie AC/DC, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Światła hamowania dynamiczne, Światła tylne LED, Felgi aluminiowe 22", Aero 1020, dwukolorowe 3D polerowane, z ogumieniem 275/40, Fotele przednie wielofunkcyjne, elektrycznie regulowane z funkcją masażu i pamięcią ustawień, Fotele przednie z aktywną wentylacją, Karta osobista eSIM, Lakier metalizowany, Pakiet Business Class, Pakiet First Class, Pakiet Innowacji, Pakiet sportowy, Przystosowanie do profesjonalnego ładowania prądem przemiennym (22kW, 3-fazowa, max. prąd 32A), System Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 18 głośnikami, moc 655W, System łagodnego domykania drzwi, Ładowarka elastyczna (tryb 2)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	275/40 22 107Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	275/40 22 107Y	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	275/40 22 107Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	275/40 22 107Y	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotek przedni lewy	do 150
3	Łotek przedni prawy	do 150

4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2