

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13347/8/26-15201	Data raportu	28-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	24-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/77870/26/08/20Miejsce oględzin MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0YXXTTGYNY39624
Marka, model	FORD Transit Custom 2.0 Eco...
Typ, wersja	Transit Custom 300 L2H1 Trend
Numer rejestracyjny	WJ8115K
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1996 ccm/96 kW
Stan licznika	189 140 km
Data 1. rej./rok prod.	17-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	13-05-2027
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, Drzwi boczne przesuwne, prawe, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez szyb, kąt otwarcia 180 stopni, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy manualnie regulowany, z podłokietnikiem i regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera podwójny, ze schowkiem i oparciem składanym w stół, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, LAC - system kontroli obciążenia pojazdu, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłoga przedziału ładunkowego wyłożona winylem, Przegroda blaszana bez okna, z uchylną kłapą, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio 1DIN z USB, obsługą iPod, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy i 4 głośnikami, Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wyłożenie boków przedziału ładunkowego, do połowy wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zamki drzwi z automatycznym blokowaniem po ruszeniu z miejsca, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów, Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym, Gniazdo 230V/150W, Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia, Koło zapasowe + dostęp do koła zapasowego przy zamkniętych drzwiach tylnych, Oświetlenie przedziału ładunkowego - listwy LED, Pakiet poprawiający widoczność 2, Radio MyConnection z 4-calowym wysw., USB, iPod, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy i 6 głośnikami, System Auto Start Stop, Ogrzewanie postojowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, LINAM VAN01	215/65 15 104T	7,0 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN01	215/65 15 104T	6,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, LINAM VAN01	215/65 15 104T	6,0 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN01	215/65 15 104T	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Zderzak, środek	wgniecenie	WY	0.5
2	Kołpak koła przód R	brak	WY	0.1
3	Nakładka radia	pęknięcie	WY	0.2
4	Dach	liczne, wgniecenie	NA	3
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zabrudzenie	NA	
6	Rama drzwi kpl. R	zabrudzenie	NA	
7	Łotnik tylny R	liczne, wgniecenie, zarysowanie, inne	NA	3
8	Podsufitka przód	zabrudzenie	NA	
9	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
10	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
11	Zderzak, róg L	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32

Dowód rej. Str. 1


[illegible][illegible]

strona 19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Kołpak przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 42

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2



Fot. 48

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Dach - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 60

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Podsufitka - Inne 1