

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08153/11/25-15201	Data raportu	04-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	30-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/75344/25/10/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1UZH5V8R1811945
Marka, model	VOLVO XC60 21-
Typ, wersja	XC60 T8 Plug-In Hybrid AWD ...
Numer rejestracyjny	KK1579C
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1969 ccm/228 kW
Stan licznika	36 363 km
Data 1. rej./rok prod.	26-10-2023/2023
Data nast. bad. techn.	26-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple Carplay, Asystent zjazdu i podjazdu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova, Dywaniki tekstylne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Felgi aluminiowe 21, 5 rozwidlonych ramion typu Y, Black z ogumieniem 255/40, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gałka zmiany biegów, skórzana, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Grill przedni w kolorze czarnym, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kabel ładujący PHEV IEC typ 2 4,5 m, Kabel ładujący PHEV Mode 3 4,5m, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica podgrzewana, Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna, Kierownica ze sterowaniem audio, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klamki drzwi podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Końcówki układu wydechowego, czarne, chromowane, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lakier metalik, bezpłatny, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwy okienne, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Ogrzewanie postojowe, Okno dachowe panoramiczne, Oświetlenia wnętrza poziom III, Pakiet usług Digital Services, Pedaly sportowe, Podsuflita w kolorze czarnym, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - czarne, błyszczące, Rezygnacja z oznaczenia modelu i wersji silnikowej, Rezygnacja z oznaczenia wersji silnikowej, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Siatka przedziału bagażowego, miękka, System Audio High Performance Harman/Kardon, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka skórzana/materiałowa + Fotele sportowe (Charcoal), Tempomat, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ hamulcowy, sportowy, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie sportowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Felgi aluminiowe 22, 5 rozwidlonych ramion typu Y, Black z ogumieniem 265/35, Fotele w drugim rzędzie ogrzewane, Kamera parkowania 360 stopni, Lakier metalik, System audio Premium Sound Bowers & Wilkins, Szyby boczne i tylna, laminowane, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	265/35 R22 102V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	265/35 R22 102V	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	265/35 R22 102V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	265/35 R22 102V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.4
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.4
5	Opona 265 / 35 / R / 22Y 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
6	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
10	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
11	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
12	Pokrywa tylna	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ŚWIADECTWO GWARANCJI

Wersja XCC60


Typ/nr podwozia XV1UZH5V8R18M945

Rok modelowy M7 24

Nr rej. KK 1579C

Data dostawy

20	23	10	26
Y	Y	Y	Y
		M	M
		D	D

WADOWSCY SP. Z O.O.
 Dealer 31-280 Kraków, ul. Łokietka 83
 Nazwa firmy Oddział Gaj
 32-031 Gaj, ul. Myślenicka 7
 Adres NIP: 945-19-58-253, tel. 12 444 54 44
 Podpis 

Pieczęć
WADOWSCY SP. Z O.O.
 31-280 Kraków, ul. Łokietka 83
 Oddział Gaj
 32-031 Gaj, ul. Myślenicka 7
 NIP: 945-19-58-253, tel. 12 444 54 44

Dla tego samochodu obowiązuje następujący okres międzyprzebiegów:
☒ Co 30 000 km/12 miesięcy/po określonej liczbie motogodzin
 * Zależnie od tego, co nastąpi wcześniej

Właściciel 1
 Adres
 Telefon

Właściciel 2
 Adres
 Telefon
 Inne dane

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

SERWIS

Dokumentacja przeglądów
 Stacja serwisowa zobowiązana jest potwierdzić pieczęcią i podpisem wykonanie każdego przeglądu.
 Stacja serwisowa odnotowuje zakres prac wykonanych w ramach Oryginalnego Programu Serwisowego Volvo.
 Należy pamiętać o przeprowadzaniu obsługi okresowej zgodnie z zalecanymi terminami przeglądów.

Przegląd nr 1
 Wykonano przy przebiegu km 18419
 Data 24.10.2024
 Nr zlecenia VK12U124/2638
 Zakres przeglądu
 Zakres przeglądu Pety 22605
 Autoryzowana stacja obsługi

043
WADOWSCY
 ul. Łokietka 83
 31-280 Kraków
2

Przegląd nr 2
 Wykonano przy przebiegu km
 Data
 Nr zlecenia
 Zakres przeglądu
 Zakres przeglądu
 Autoryzowana stacja obsługi
 Autoryzowana stacja obsługi

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 56


Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Felga aluminiowa tylna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga aluminiowa tylna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Felga aluminiowa tylna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 2