

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09778/2/26-15201	Data raportu	11-02-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09304/26/02/04	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K2062031F047597
Marka, model	MERCEDES-BENZ C Klasa K...
Typ, wersja	C 200 d mHEV
Numer rejestracyjny	WD4978S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1993 ccm/120 kW
Stan licznika	52 684 km
Data 1. rej./rok prod.	22-02-2022/2022
Data nast. bad. techn.	21-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Adaptacyjny układ świateł drogowych, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent martwego punktu - aktywny, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Czujnik deszczu, Czytnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dywaniki welurowe, EASY-PACK - osłona przestrzeni bagażowej z siatką zabezpieczającą, EASY-PACK klapa tylna (automatyczna klapa bagażnika), Elementy okładziny drzwi w błyszczącej czerni z czarnymi szwami, Felgi aluminiowe 17, wieloramienne z ogumieniem (69R), Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB-C (2x), Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Konsola centralna w kolorze błyszczącej czerni, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki, Podsufitka materiałowa - szara, Przygotowanie do Digital Vehicle Key, Przygotowanie do Live Traffic Information, Relingi dachowe, czarne, Rozszerzone funkcje MBUX, System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Uchwyt na kubki, podwójny, Usługi Zdalne, Wykończenie deski rozdzielczej ziarnistą powierzchnią z wzorem Brescia, Wyświetlacz kierowcy (12.3"), Wyświetlacz multimedialny (11.9"), Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870	225/50 R17 98V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870	225/50 R17 98V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870	225/50 R17 98V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870	225/50 R17 98V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
3	Blotnik tylny L	zarysowanie		
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1