

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218056/1/26-11401	Data raportu	02-02-2026
Rzeczoznawcy	Szymon Jankowiak (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04919/26/01/20	Miejsce oględzin	Binowo 63J, 74-106 Binowo, 74-106 Bin...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N9N0BB1PJ048658
Marka, model	MERCEDES-BENZ EQA [243] ...
Typ, wersja	EQA 250 66.5kWh AMG Line
Numer rejestracyjny	ZS082RK
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/140 kW
Stan licznika	50 808 km
Data 1. rej./rok prod.	30-01-2023/2022
Data nast. bad. techn.	30-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Akustyczna ochrona otoczenia, Alarm antywłamaniowy, Antena GPS, Asystent limitu prędkości, Asystent układu hamulcowego aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Asystent świateł drogowych adaptacyjny, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe AMG, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy wykończenia wnętrza - efekt spirali, z podświetleniem, Felgi aluminiowe 18" AMG, 5-ramienne, czarne z ogumieniem (RQQ), Fotele przednie z 4 stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele sportowe, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo ładowania, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Kabel do ładowania z gniazdka domowego, 5m, Kamera cofania, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kłapa tylna EASY-PACK, Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC, Listwy progowe drzwi, podświetlane i wymienną osłoną, MBUX multimedia system, Manetki zmiany biegów przy kierownicy, galwanizowane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lustrem kosmetycznym, Oświetlenie Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Pakiet wyposażenia przestrzeni bagażowej, Panel dotykowy na konsoli środkowej, Podsuftka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylnej kanapy, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do radia cyfrowego, Przygotowanie pod usługi zdalne i nawigację, Radio Cyfrowe, Reflektory LED High Performance, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z roletą, Stylizacja nadwozia AMG, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, System ładowania prądem stałym (ładowanie DC), System ładowania prądem zmiennym AC, Szyby przednie elektryczne, Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji, Tapicerka imitująca skórę ARTICO/mikrofibra DINAMICA, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Usługi Zdalne i Usługi Ładowania Premium, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie Multilink, Zawieszenie komfortowe, Asystent martwego pola, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia, Fotel pasażera z czujnikiem zajętości miejsca, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja ostrzegania przy wysiadaniu, Lakier metalik, Pakiet Lusterka, Pakiet Night, Pakiet integracji smartfona, Pakiet parkowania z kamerą 360, Pakiet łączności nawigacyjnej, Projektor logo, Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali, Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	235/55 18 104V	5,0 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	235/55 18 104V	5,0 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	235/55 18 104V	3,8 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	235/55 18 104V	3,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.9
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Listwa ozdobna spojlera zd. prz., boczna L	zarysowanie		
8	Blotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje




Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42


Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1