

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218637/3/26-11401	Data raportu	17-03-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/12248/26/02/16	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZ5F7R6531879
Marka, model	SEAT Ateca 20-
Typ, wersja	Ateca 1.5 TSI Style S&S DSG
Numer rejestracyjny	SK480YT
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	44 094 km
Data 1. rej./rok prod.	09-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	09-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

4 uchwyty do zabezpieczania przedmiotów w bagażniku, ABS, ASR, Antena dachowa - pletwa rekina, Asystent podjazdu (Hill Hold Control), Automatykna funkcja opóźnionego wyłączenia świateł Coming and Leaving Home, BAS - Asystent hamowania, Bluetooth, Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła), Czujniki parkowania z tyłu, DAB (Digital Audio Broadcasting) – funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - System stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze chromu, Elementy ochronne nadkoli czarne, Felgi aluminiowe 17 Dynamic 36/1 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, Fotele przednie typu Comfort, Full link - system integracji smartphone-a z systemem multimedialnym pojazdu, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Gniazdo 12V z przodu, Gwarancja SEAT 5 lat, HBA, Hamulec postojowy elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, Kieszek w oparciu przednich foteli, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Climatronic, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, Media System+ z 8,25-calowym ekranem/Radio/2xUSB przód/2xUSB tył/8 głośniki, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na karty po stronie kierowcy, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, Poduszki powietrzne 7 sztuk - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa, Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną i wysokości ze schowkiem, wyloty wentylacji na tył, Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy, Relingi dachowe, czarne, SAET CONNECT dla Media System+ (bezpieczeństwo i serwis 10 lat/zdalny dostęp 1 rok), Schowek na okulary w podsufitce, Schowek w desce rozdzielczej z oświetleniem, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych, System bezkluczykowego uruchamiania samochodu KESSY GO, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System powiadamiania ratunkowego eCall, System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach, System rozpoznawania zmęczenia, Szyby boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na napoje z przodu, Wirtualny kokpit cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 8", Wnętrze Style szarymi elementami dekoracyjnymi konsoli środkowej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych), Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, Kamera cofania, Lakier metalik, Pakiet zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	215/55 17 98V	7,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	215/55 17 98V	7,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	215/55 17 98V	6,5 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	215/55 17 98V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Opony przód	założone odwrotnie do kierunku jazdy		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

opony symetryczne kół osi przedniej założone odwrotnie do kierunku jazdy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

zabrudzenia nadwozia uniemożliwiające pełną weryfikację i ocenę stanu karoserii



Fot. 52

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 56

Wykładzina pokrywy komory silnika() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina pokrywy komory silnika - Inne 1



Fot. 58

Wykładzina pokrywy komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3