

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10223/3/26-15201	Data raportu	11-03-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	05-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/18357/26/03/02	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WV1ZZZSK7PX050336
Marka, model	VOLKSWAGEN Caddy Cargo ...
Typ, wersja	Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI
Numer rejestracyjny	GD8G885
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/90 kW
Stan licznika	148 299 km
Data 1. rej./rok prod.	24-01-2023/2022
Data nast. bad. techn.	17-01-2028
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Brak lusterka wstecznego, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej, Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, bez okien, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i asystentem siły hamowania), Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray, Felgi stalowe 16, czarne, z ogumieniem 205/60 o zmniejszonym oporze toczenia, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Immobiliser, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica multifunkcyjna, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kluczyki składane dwa, Konsola środkowa z 2 uchwytami na napoje, Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową, Kołpaki kół pełne, Lakier uni, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Obudowy lusterek i klamki czarne, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych, Osłony przeciwsłoneczne bez lusterek, Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej, 1 lampka, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, przód, Poduszki powietrzne dla pasażera z możliwością dezaktywacji, Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową, Przygotowanie pod montaż relingów, Radio Composition Audio, ekran 6,5 cala, USB, 2 głośniki, Bluetooth, Reflektory halogenowe przednie, podwójne, Reflektory sterowane automatycznie z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej, Regulacja zasięgu reflektorów, Schowek w desce rozdzielczej, po prawej stronie, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System powiadamiania ratunkowego eCall, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Driver Alert, Szyba przednia termoizolacyjna, Szyby termoizolacyjne (zielone), Tapicerka materiałowa, podwójna krata, Volkswagen Safe+ 36 miesięcy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km, trzeci rok z maks. 90,000 km, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic), Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości, Wyłożenie drzwi wraz z podłokietnikiem z tworzywa, Zamek centralny z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem, Zderzaki nielakierowane (czarne), Ściana działowa bez okna, Alarm antywł. z zasilaniem, dozorem wnętrza, zabezp. przed odholowaniem, osobne odbl. drzwi kierowcy, Czujniki parkowania w tylnym zderzaku, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, dwustrefowa, z filtrem antyalergenowym, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Pakiet dla palących (popielniczka i zapalniczka), Podłokietnik fotela kierowcy, po wewnętrznej stronie, Radio Composition Colour, kolorowy wyświetlacz 8.25 cala, 2xUSB, 4 głośniki, Bluetooth, System App-Connect, Szafki narzędziowe w przestrzeni ładunkowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/60 R16 96H	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/60 R16 96H	7,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/60 R16 96H	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/60 R16 96H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	WY	1.4
2	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	1
3	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie	NA	1.2
4	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie	NA	0.7
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1