

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	413908/11/25-9585	Data raportu	19-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) Marcin Wilga	Data oględzin	18-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/86279/25/11/06	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002X48347
Marka, model	FIAT Ducato 35 MultiJet3 Easy...
Typ, wersja	Ducato 35 MJ L3H2 EasyPro
Numer rejestracyjny	BIA2091A
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	88 505 km
Data 1. rej./rok prod.	26-07-2023/2023
Data nast. bad. techn.	26-07-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni, Klimatyzacja automatyczna, Koło zapasowe, Lakier uni, Port USB podwójny, Półka pod sufitem, Radio z ekranem dotykowym 7 cali, AA/CP, System podtrzymujący koło zapasowe, Tapicerka materiałowa, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/70 15 107S	6,0 mm
	lewe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/70 15 107S	5,5 mm
tylna	prawe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/70 15 107S	6,5 mm
	lewe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/70 15 107S	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka drzwi dół R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	wypalenie	WY	0.8
3	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	1
4	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Przegroda	rysa/odprysk	NA	
6	Błotnik tylny L	wgniecenie, rysa/odprysk	NA	3
7	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	2.5
8	Podłoga tylna	wgniecenie	NA	3
9	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie, rysa/odprysk	NA	1
10	Instrukcja obsługi	brak		
11	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	rysa/odprysk		
12	Rama drzwi,przód R	wgniecenie		
13	Przegroda	wgniecenie		
14	Wnęka koła wewnętrzna L	wgniecenie		
15	Wnęka koła wewnętrzna R	wgniecenie		
16	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		
17	Nakładka pokrywy tylnej dół R	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Słupek przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Drzwi - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Podłoga - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Podłoga - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Podłoga - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Podłoga - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Ściana działowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 78

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Ściana działowa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1