

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220289/9/26-11401	Data raportu	04-09-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/80528/26/08/28	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0V0XEP68K4448757
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 Enjoy
Numer rejestracyjny	PY97121
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1398 ccm/66 kW
Stan licznika	51 247 km
Data 1. rej./rok prod.	24-08-2019/2019
Data nast. bad. techn.	10-04-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ESP + TCS, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Regulacja wysokości fotela kierowcy, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa czarna Shimmer, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wspomaganie układu kierowniczego elektrycznie tryb City, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Pakiet Upgrade, Przyciski sterowania na kierownicy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, rozerwanie	WY	0.9
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
3	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

6

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
 Data 18.12.21 km 11118

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐

Lepkość: B4 ☒ W- C3 ☒

Środek przeciwdziałający
 zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
 Tak Nie

☐	☒	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☒	Wkład filtra powietrza
☐	☒	Pasek wielorowkowy
☐	☒	Pasek zębaty
☐	☒	Filtr paliwa
☐	☒	Filtr gazu
☐	☒	Olej przekładniowy
☐	☒	Płyn hamulcowy
☐	☒	Zestaw do naprawy opon
☐	☒	Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☒	Świece zapłonowe
☐	☒	Płyn chłodzący
☐	☒	Dodatki do paliwa

Podpis
 autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data 18.12.22 km 11118

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
 Data 12.08.2022 km 13500

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐

Lepkość: B4 ☒ W- C3 ☒

Środek przeciwdziałający
 zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
 Tak Nie

☐	☒	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☒	Wkład filtra powietrza
☐	☒	Pasek wielorowkowy
☐	☒	Pasek zębaty
☐	☒	Filtr paliwa
☐	☒	Filtr gazu
☐	☒	Olej przekładniowy
☐	☒	Płyn hamulcowy
☐	☒	Zestaw do naprawy opon
☐	☒	Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☒	Świece zapłonowe
☐	☒	Płyn chłodzący
☐	☒	Dodatki do paliwa

Podpis
 autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data 12.08.2023 km 13500

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐
 Data 26.07.2013 km 32888

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐

Lepkość: B4 ☒ W- C3 ☒

Środek przeciwdziałający
 zamarzaniu, płyn chłodzący -30 °C
 Tak Nie

☐	☒	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☒	Wkład filtra powietrza
☐	☒	Pasek wielorowkowy
☐	☒	Pasek zębaty
☐	☒	Filtr paliwa
☐	☒	Filtr gazu
☐	☒	Olej przekładniowy
☐	☒	Płyn hamulcowy
☐	☒	Zestaw do naprawy opon
☐	☒	Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☒	Świece zapłonowe


ABCAUTO S.C.
 ul. Kreta 3, 85-770 Zielona Góra
 NIP 973064449, tel. 66 453 32 41

Następny przegląd według wskaźnika

Data 07.2024 km 45000

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Książka serwisowa – ostatni przegląd



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40


Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3