

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13545/9/26-15201	Data raportu	07-09-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	04-09-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/72114/26/08/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0V0XEP68J4304185
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 LPG Enjoy
Numer rejestracyjny	SK541NH
Silnik (rodz./poj./moc)	G/1398 ccm/66 kW
Stan licznika	186 561 km
Data 1. rej./rok prod.	28-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	23-06-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Radio R 3.0 BT z CD, Bluetooth oraz wejściami Aux-In i USB, Sterowanie radiem z kierownicy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	185/65 15 88T	5,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO 2	185/65 15 88T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	185/65 15 88T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Blotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	WY	1.9
2	Wyłumienie blotnika przedniego R		WY	
3	Lampa tylna zewnętrzna kpl. L	pęknięcie	WY	0.2
4	Kołpak koła przód L	brak	WY	0.1
5	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.1
6	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
7	Pokrywa przednia	wgniecenie	NA	2
8	Rama drzwi góra, L	inne	NA	

9	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
10	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
11	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
12	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
13	Dach	zarysowanie		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
17	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
18	Rama drzwi góra, R	zarysowanie		
19	Lampa tylna zewnętrzna kpl. R	zarysowanie		
20	Błotnik tylny L	zarysowanie		
21	Błotnik tylny R	zarysowanie		
22	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6 Potwierdzenie czynności serwisowych					
Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒		Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐		Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	
Data: 21 KWI 2020 km 38589		Data: 18.05.2021 km 55806		Data: 28.04.22 km 68242	
Olej silnikowy		Olej silnikowy		Olej silnikowy	
Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☒ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ W- C3- ☐		Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☒ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ W- C3- ☐		Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ W- C3- ☐	
Lapkość:		Lepkość:		Lepkość:	
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -37 °C		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący ok °C		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący ok °C	
Tak Nie		Tak Nie		Tak Nie	
☐ ☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)		☐ ☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)		☐ ☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)	
☐ ☒ Filtr przeciwpyłkowy		☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy		☒ ☐ Filtr przeciwpyłkowy	
☐ ☒ Wkład filtra powietrza		☐ ☐ Wkład filtra powietrza		☐ ☐ Wkład filtra powietrza	
☐ ☒ Pasek wielorolkowy		☐ ☒ Pasek wielorolkowy		☐ ☐ Pasek wielorolkowy	
☐ ☒ Pasek zębaty		☐ ☒ Pasek zębaty		☐ ☐ Pasek zębaty	
☐ ☒ Filtr paliwa		☐ ☒ Filtr paliwa		☐ ☐ Filtr paliwa	
☐ ☒ Filtr gazu		☐ ☒ Filtr gazu		☐ ☐ Filtr gazu	
☐ ☒ Olej przekładniowy		☐ ☒ Olej przekładniowy		☐ ☐ Olej przekładniowy	
☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☐ Płyn hamulcowy	
☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☐ Zestaw do naprawy opon	
☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	
☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☐ Płyn chłodzący	
☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☐ Płyn hamulcowy	
☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☐ Zestaw do naprawy opon	
☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	
☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☐ Płyn chłodzący	
☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☐ Płyn hamulcowy	
☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☐ Zestaw do naprawy opon	
☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	
☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☐ Płyn chłodzący	
☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☐ Płyn hamulcowy	
☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☐ Zestaw do naprawy opon	
☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	
☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☐ Płyn chłodzący	
☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☐ Płyn hamulcowy	
☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☐ Zestaw do naprawy opon	
☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	
☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☐ Płyn chłodzący	
☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☐ Płyn hamulcowy	
☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☒ Zestaw do naprawy opon		☐ ☐ Zestaw do naprawy opon	
☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu		☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	
☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☒ Płyn chłodzący		☐ ☐ Płyn chłodzący	
☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☒ Płyn hamulcowy		☐ ☐ Płyn hamulcowy	

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Lampa tylna zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 58

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny cz dolna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Rama dachu L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Rama dachu L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Rama dachu L() - Inne 3



Fot. 68

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Kołpak przedni L - Inne 1



Fot. 80


Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 82

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 84

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1