

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13048/8/26-15201	Data raportu	19-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	06-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/71441/26/07/31	Miejsce oględzin	MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZKJ1PR032287
Marka, model	SEAT Ibiza 21-25
Typ, wersja	Ibiza 1.0 TSI Style S&S
Numer rejestracyjny	WJ6190L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	142 189 km
Data 1. rej./rok prod.	08-02-2023/2022
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Asystent pasa ruchu Lane Assist, BAS - system wspomagania hamowania, Czujnik odległości przy parkowaniu, tył, Dekor nawiewów na desce rozdzielczej w kolorze Honey Mustard, Dywaniki podłogowe materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą, EDL, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 15 Enjoy z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulowaną wysokością, Full Link przez USB dla Media System +, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Gniazdo 12V z przodu, Gwarancja SEAT 5 lat, HBA - asystent nagłego hamowania, Hill Hold Control (asystent podjazdu), Immobilizer, Kanapa tylna, składana i dzielona, Kierownica wielofunkcyjna w skórze, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie ecoLED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrazowanie osłony chłodnicy w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera (dla kierowcy ze schowkiem na karty i lusterkiem), Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), SEAT CONNECT dla Media System Colour, Schowek w desce rozdzielczej - zamykany, Schowki w panelach drzwi przednich i tylnych, Składana i dzielona tylna kanapa, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System Media System Plus (8,25 ekran, Radio/FM/USB/6 głośników), System kontroli ciśnienia w ogumieniu, System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania z f. ochr. pieszych i rowerzystów, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył, Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 8", Włącznik poduszki powietrznej, Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na tylnej kanapie, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie komfortowe, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe, Lakier metalik specjalny Desire Red, Pakiet schowków, Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	185/65 15 88H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	185/65 15 88H	6,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	185/65 15 88H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	185/65 15 88H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pióro wycieraczki L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	WY	0.8
3	Lampa tylna kompletna R	pęknięcie	WY	
4	Ślotnik przedni R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, liczne, wgniecenie	NA	3
6	Dach	liczne, wgniecenie	NA	3
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.7
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.8
9	Rama drzwi, przód R	wgniecenie	NA	2.5
10	Ślotnik tylny L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
11	Ślotnik tylny R	liczne, wgniecenie	NA	2.5
12	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
13	Dywaniki podłogi komplet	zabrudzenie	NA	
14	Okladzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru, zarysowanie		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
16	Pokrywa tylna	wgniecenie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pióro wycieraczki szyby prz L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 54

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina podłogi - Inne 1