

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09089/1/26-15201	Data raportu	05-01-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	19-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/98472/25/12/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N0J5DB9PG142069
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLC Coup...
Typ, wersja	GLC Coupe 300 e 4-Matic
Numer rejestracyjny	DW8TR69
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1991 ccm/155 kW
Stan licznika	56 711 km
Data 1. rej./rok prod.	/2020
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Adaptacyjne światła hamowania (migające), Airbag kolan kierowcy, Alarm, Asystent hamowania - aktywny, Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Czujnik deszczu, Dodatkowe oświetlenie wnętrza, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18, 10-ramienne z ogumieniem, Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB 2x, tył, Gniazdo ładowania, Kabel ładowania 8m do stacji ładowania publicznego i wallbox-u typ 2 (mode 3), Kabel ładowania dostosowany do stacji ładowania publicznego typ 2, Kabel ładujący do gniazdka domowego E/F (Typ 2), 4 m, Kamera parkowania - tył, Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana, Kierownica z manetkami zmiany biegów Direct Select, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Lakier uni, Lampy LED High Performance, Pakiet Chrom, Podsufitka materiałowa, czarna, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, System EASY-PACK - roleta bagażnika, System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika, System multimedialny MBUX, System ładowania prądem zmiennym (ładowanie AC), Szyby atermiczne, przyciemniane, Tapicerka foteli ARTICO, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Touchpad, Uchwyty na kubki z przodu, Usługi dodatkowe dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in, Wykończenie wnętrza - lakier fortepianowy czarny, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie ze zwiększonym prześwitem, Deska rozdzielcza (górna część) i krawędzie podokienne w sztucznej skórze ARTICO, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, Lakier metalik, Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz, Pakiet AMG - wnętrze, Pakiet AMG - zewnątrz, Pakiet Premium, Pakiet przygotowania do łączności nawigacyjnej, Parktronic z aktywnym asystentem parkowania, Pasy bezpieczeństwa designo, czerwone, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System ochrony pieszych, Szyby przednie (przednia + boczne) odbijające promienie słoneczne, dźwiękoszczelne, Tuner radiowy - cyfrowy (DAB)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SPORT MAXX RT2	255/45 R20 105Y	5,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX RT2	255/45 R20 105Y	5,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SPORT MAXX RT2	285/40 R20 108Y	5,5 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX RT2	285/40 R20 108Y	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.2
2	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie, zarysowanie	NA	
3	Pokrywa tylna	głębokie, zarysowanie	NA	
4	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
5	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

A close-up photograph of a black metal component, possibly a piston or a valve, held in a light-colored, textured mold. A white label is affixed to the top surface of the component, displaying the alphanumeric code 'WIN0J5DB9PG142069' in black text. The label is flanked by small circular marks on either side. The background is dark and textured.

The image shows a close-up of a Mercedes-Benz vehicle's identification plate and engine compartment. The identification plate is a black rectangular label with white text and a Mercedes-Benz logo. It contains the following information:

- Mercedes-Benz** (with logo)
- 197**
- Typ: 204 X**
- PZ: 6**
- 1.0 %**
- Made in Germany**
- A 000 817 44 04**
- W1N0J5DB9PG142069**
- ei*2001/116*0480**
- 2610 kg**
- 4710 kg**
- 1170 kg**
- 1440 kg**

The plate is mounted on a black plastic surface. To the left of the plate, a coiled black hose is visible. The background shows the engine compartment of the vehicle.

strona 9

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Książka serwisowa – dane



Fot. 28

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. rej. ksero Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2