

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                   |                  |                                  |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 08912/12/25-15201                                 | Data raportu     | 22-12-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | Marcin Sosnowski.<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 16-12-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/97986/25/12/11                       | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>SJNFAAZE1U0168075</b> |
| Marka, model                | NISSAN Leaf 17-22        |
| Typ, wersja                 | Leaf 40kWh N-Connecta    |
| Numer rejestracyjny         | DB3088K                  |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | elektryczny/0 ccm/110 kW |
| Stan licznika               | 59 994 km                |
| Data 1. rej./rok prod.      | 07-12-2022/2022          |
| Data nast. bad. techn.      | 22-11-2027               |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5            |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni    |
| Skrzynia biegów             | automatyczna             |



### Wposażenie pojazdu

ABS, AVAS - akustyczny system ostrzegawczy pojazdu, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Apple CarPlay / Google Android Auto, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Gniazdo 12V, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Gniazdo USB z tyłu (x2), Hamulec awaryjny inteligentny z systemem wykrywania pieszych, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kable do ładowania: AC (EVSE / Typ 2) (x2), Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lakier uni, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ogranicznik prędkości (ASL), Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, przód, Podłokietnik z przodu, Pompa ciepła, Przycisk Start/Stop, Radio AM/FM + 6 głośników, Radio z tunerem DAB, Reflektory automatyczne inteligentne, Reflektory halogenowe, System Nissan Connect - System nawigacji satelitarnej, System aktywnej kontroli zawieszenia, System e-Pedal, System inteligentnego kluczyka, System inteligentny ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System kontroli ruchów nadwozia, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System ostrzegający o pojazdach w martwym polu, System ostrzegający o poruszających się obiektach w pobliżu samochodu, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, System rekuperacji energii hamowania, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Szyby przyciemniane, Słupki B w kolorze Black Piano, Tapicerka materiałowa ECO, Tempomat Inteligentny, Tryb jazdy B (zwiększona siła odzysku energii), Tryb jazdy ECO, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne zależne od prędkości, Wyświetlacz TFT 7 cali zintegrowany z zestawem wskaźników, Wyświetlacz centralny, dotykowy (8 cali), Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącze szybkiej ładowarki CHAdeMO 50 kW, Ładowarka pokładowa 6.6 kW, Światła do jazdy dziennej LED, Światła odprowadzające do domu, Światła przeciwmgielne

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ           | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | GOODYEAR, EFFICIENT GRIP | 215/50 R17 91V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, EFFICIENT GRIP | 215/50 R17 91V | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, EFFICIENT GRIP | 215/50 R17 91V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, EFFICIENT GRIP | 215/50 R17 91V | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                          | Opis uszkodzeń   | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|----------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1    | Listwa ozdobna zderzaka tylnego, dolna | pęknięcie        | WY        | 0.5           |
| 2    | Okładzina zderzaka przedniego          | inne             | NA        | 0.2           |
| 3    | Poszycie drzwi tylnych L               | odpryski lakieru |           |               |
| 4    | Okładzina zderzaka tylnego             | inne             |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**


Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 36**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak - Inne 1



**Fot. 38**

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 40**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak tylny - Inne 1



**Fot. 42**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1