

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217030/11/25-11401	Data raportu	07-11-2025
Rzeczoznawcy	Inż. Cezary Zarębski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/78806/25/10/14	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K3F8EB6PV155059
Marka, model	MERCEDES-BENZ A Klasa [...]
Typ, wersja	A 180 Style 7G-DCT
Numer rejestracyjny	WJ3398L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/100 kW
Stan licznika	86 258 km
Data 1. rej./rok prod.	25-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	22-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag kolan kierowcy, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 16, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (kod:R78), Fotele przednie komfortowe, Gaśnica z uchwytem, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu, Oparcie tylnej kanapy składane, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Parametryczna przekładnia kierownicza, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek na okulary po stronie kierowcy, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, System zapobiegający kolizjom (CPA), Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad - interfejs sterowany dotykowo, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe, Zawieszenie komfortowe obniżone, Antena GPS, Pakiet integracji smartfona, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, Tuner radiowy cyfrowy DAB

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	205/60 16 92V	5,0 mm
	lewe	PI, CINTURATO P7	205/60 16 92V	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	205/60 16 92V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	205/60 16 92V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka progu zewn. R	rozerwanie	WY	0,9
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Nakładka progu zewn. L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Próg P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg L - Rysa/odprysk 1