

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	441522/8/26-9573	Data raportu	31-08-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	31-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/78031/26/08/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFB00561163214
Marka, model	RENAULT Megane IV Grandto...
Typ, wersja	Megane 1.6 dCi Intens
Numer rejestracyjny	WD7588V
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/96 kW
Stan licznika	164 935 km
Data 1. rej./rok prod.	17-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowana końcówka układu wydechowego, Czujnik deszczu i świateł, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 SILVERINE z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera ze składanym na płasko oparciem, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowaną wstawką, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola środkowa z nawiewen na tylne miejsca, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Nakładki na progi drzwi przednich, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Przygotowanie do montażu alarmu, Przygotowanie do obsługi Android Auto i CarPlay, Radioodtwarzacz DAB z Bluetooth, USB/jack wyświetlacz kolorowy 7, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania parkowania tyłem, Szyby przednie i tylne, elektrycznie, Tapicerka welurowa łączona z elementami skóry ekologicznej, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zaglówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zaglówki przednie regulowane na wysokość i regulacją portfelową, Zaglówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny z pilotem, Zespół wskaźników z kolorowym, 7-calowym wyświetlaczem TFT, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe) Edge Lights, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Multimedia 7

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 16 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

W zakresie do 2000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Zestaw kleju ramy drzwi, przód L		WY	
4	Próg L	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie	WY	13.3
5	Pianka wypełniająca progu L		WY	
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
10	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk		
13	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (1/6)

VIN:

Data: 04.09.18 Przebieg: 19439		Nr faktury:
Typ czynności: Przegląd ☒ ☐ Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan nieprawidłowy* ☐ *Patrz odpowiednia strona	Stempel  RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA Sp. z o.o. 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 156 tel. 022 5 444 111, fax: 022 658 0422 REGON 009203412, NIP 113-00-99-891 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 000021035 Kapitał Zakładowy 23 991 000 PLN FILIA 03-684 Warszawa, ul. Lewinowska 37 tel. 022 5 444 333, fax: 022 5 444 330	

Książka serwisowa – dane

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (1/6)			
VIN:			
Data: <u>04.09.14</u> Przebieg: <u>19434</u>		Nr faktury:	
Typ czynności:	Przebieg:	Stempel	Uwagi/Inne
Przebieg	☒	 RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA Sp. z o.o. 02-225 Warszawa, Al. Jerozolimskie 248 tel. 022 5 444 741 fax 022 638 636 REGON 00003412, NIP 113 026 651 Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 00445460, Sąd Gospodarczy XII/0039 FILIA 02-434 Warszawa, Al. Leśna 37 tel. 022 5 444 734 fax 022 5 444 300	
Kontrola antykorozyjna:			
OK ☒ Stan nieprawidłowy ☐			
*Patrz odpowiednia strona			
Data:		Nr faktury:	
Typ czynności:	Przebieg:	Stempel	Uwagi/Inne
Przebieg	☐		
Kontrola antykorozyjna:			
OK ☐ Stan nieprawidłowy ☐			
*Patrz odpowiednia strona			
Data:		Nr faktury:	
Typ czynności:	Przebieg:	Stempel	Uwagi/Inne
Przebieg	☐		
Kontrola antykorozyjna:			
OK ☐ Stan nieprawidłowy ☐			
*Patrz odpowiednia strona			

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Fotel prz. lew. - Inne 1