

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09539/9/26-15501	Data raportu	21-09-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	15-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/80698/26/08/28	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JN1TGAT32U0073039
Marka, model	NISSAN X-Trail 17-21
Typ, wersja	X-Trail 1.3 DIG-T Tekna 2WD ...
Numer rejestracyjny	SK209UY
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	36 517 km
Data 1. rej./rok prod.	20-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	19-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki, kurtyny powietrzne), Antena typu płetwa rekina, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych, Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/60, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Funkcja follow me home, Gniazdo USB, tył, Hamulec awaryjny - elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kamery ułatwiające parkowanie 360 (AVM), Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne chromowane, Kłapa bagażnika regulowana elektrycznie z funkcją obsługi bezdotykowej, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 5 calowym kolorowym ekranem TFT, Konsola centralna z wentylowanymi uchwytami na kubki, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie w technologii LED z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lusterka boczne - podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oparcie tylne odchylane, przesuwane, składane, dzielone w stosunku 40:20:40, Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik kierowcy ze schowkiem, Radio CD/MP3/USB/AUX/iPod, Relingi dachowe - srebrne, System Start/Stop, System automatycznego hamowania awaryjnego, System inteligentnego kluczyka, System nawigacji satelitarnej Nissan Connect z 7 calowym wyświetlaczem, Android Auto i Apple CarPlay, System rozpoznawania znaków drogowych, System wspomagania ruszania pod górę, System wykrywania poruszających się obiektów MOD, Szyby z tyłu przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, VDC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik przedniej poduszki pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie aktywne - system kontroli nadwozia, aktywna kontr. toru jazdy, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, przednie, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT	225/60 18 104H	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT	225/60 18 104H	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT	225/60 18 104H	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT	225/60 18 104H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lampa tylna zewnętrzna kpl. L	pęknięcie	WY	0.4
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.7
3	Błotnik przedni R	zarysowanie		
4	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
5	Poszycie drzwi przednich L	zarysowanie		
6	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie		
7	Oslona lusterka zewnętrznego R	odpryski lakieru		
8	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie		
9	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie		
10	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
11	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie		
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Lampa tylna wew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Lampa tylna wew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1