

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220276/9/26-11401	Data raportu	03-09-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	31-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/79453/26/08/25	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002X43334
Marka, model	FIAT Ducato 33 MultiJet3 Easy...
Typ, wersja	Ducato 33 MJ L3H2 EasyPro
Numer rejestracyjny	DW4VT45
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	78 066 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	29-06-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Klimatyzacja automatyczna, Koło zapasowe, Lakier uni, Port USB podwójny, Półka pod sufitem, Radio z ekranem dotykowym 7 cali, AA/CP, System podtrzymujący koło zapasowe, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Zamek centralny

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/70 15 107S	7,0 mm
	lewe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/70 15 107S	7,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EURO ALL SEASON VAN 11	215/70 15 107S	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EURO ALL SEASON VAN 11	215/70 15 107S	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk, pęknięcie	WY	2.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	WY	0.4
4	Błotnik przedni L	zabrudzenie	NA	0.3
5	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Pokrywa przednia	zabrudzenie	NA	0.3
7	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
8	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
9	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
12	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, pęknięcie, nieoryginalna naklejka	NA	1
13	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
14	Ośłona błotnika tylnego, dolna R	zarysowanie		
15	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Pokrywy bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 72

Pokrywy bagażnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 80

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 82

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 86

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Próg L - Inne 1



Fot. 88

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 90

Błotnik przedni L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92


Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93


Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 96

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1