

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220294/9/26-11401	Data raportu	04-09-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/76229/26/08/14	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3HJZE525145
Marka, model	VOLKSWAGEN Arteon 17-20
Typ, wersja	Arteon 2.0 TSI Elegance DSG
Numer rejestracyjny	CB802PS
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	156 839 km
Data 1. rej./rok prod.	17-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	25-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Car-Net: Security&Service Basic i Plus, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki - wykładzina, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach, Fotele Top Comfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy, Fotele przednie - podgrzewane, Gniazdo 12V w bagażniku, gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna w skórze z łopatkami do zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach Line Light Black, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakładki na pedały, aluminiowe, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie podłoga podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio Composition Media CD/MP3/SD/USB/AUX/Bluetooth z dotykowym ekranem zbliżeniowy, 8 głośników, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energie podczas hamowania, System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka łączona Alcantara/Vienna, Tempomat adaptacyjny - ACC (do210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji, Tylnie oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wybór profilu jazdy, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zderzak z chromowanymi elementami, lusterka zewnętrzne chromowane i klamki lakierowane w kol. nadwoz, Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp., Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Felgi aluminiowe 18 Almer z ogumieniem samouszczelniającą 245/45, Funkcja obsługi głosowej, Head-up Display, Kierownica wielofunkcyjna w skórze, ogrzewana z funkcją zmiany biegów, Lakier perłowy, Ogrzewanie postojowe uruchamiane pilotem, Pakiet Drogowy Plus, Pakiet Innowacyjny, Pakiet Premium, Poduszki powietrzne, boczne - tył, Przygotowanie do GSM Business Bluetooth/wzmocnienie sygnału LTE/HFP/A2DP/gniazdo 230V/SMS/rSAP/WiFi, System Easy open/Easy close, System kontroli ciśnienia w oponach, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana, Szyby boczne i szyba tylna przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne, dodatkowe wytłumienie, Zawieszenie adaptacyjne DCC

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT	245/45 18 100Y	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT	245/45 18 100Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

16	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
4	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 56

Fotel prz. praw. - Inne 1