

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12849/7/26-15201	Data raportu	30-07-2026
Rzeczoznawcy	Wiktoria Łukiesz (WSP)	Data oględzin	23-07-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/65660/26/07/15	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA51FZ050FN72281
Marka, model	BMW Seria 3 Touring [G21/G8...
Typ, wersja	330d xDrive mHEV M Sport sp...
Numer rejestracyjny	DW1UG24
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2993 ccm/210 kW
Stan licznika	178 542 km
Data 1. rej./rok prod.	25-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	13-10-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Guard Plus, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE,Bluetooth), Bak paliwa zwiększony, Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dywaniki welurowe, Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (podnózek, progi, pedały, klucze, logo, zestaw wskaźników), Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 848 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazda USB (1x obszar uchwytu na napoje, 1x schowek w środkowym podłokietniku), Gniazdo 12V w przednim schowku, Grill atrapy chłodnicy w perłowym chromie, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane, Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie, Lakier niemetalizowany, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe), Listwy dachowe w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne aluminium Rhombic w kolorze antracytowym M, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Ostrzeżenie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Oznaczenia modelu, Oznaczenia zewnętrzne M, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne z funkcją Follow-Me-Home, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet lusterek (Lusterko wewn. i kierowcy elektrochromatyczne, składane elektr., funkcja parkingowa), Podsufitka M Antracite, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Przełącznik właściwości jezdnych, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Relingi dachowe M Shadow Line, wysoki połysk, Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, Składane zagłówki tylne, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, System alarmowy sterowany pilotem, System monitorowania ciśnienia w oponach, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik zmiany biegów, Wyświetlacz panoramiczny, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent światła drogowych, Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 791 M, z ogumieniem mieszanym Runflat, Fotel kierowcy z regulacją szerokości oparcia, Lakier metalizowany, Ogrzewanie postojowe, Oświetlenie ambientowe (9 kolorów), Pakiet M Sport Pro, Pakiet komfort, Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam, Rezygnacja z emblematów BMW M 50 Years, Rezygnacja z oznaczenia modelu, Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna, Telefon komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Układ hamulcowy sportowy M, Układ kierowniczy sportowy, zmienny, Usunięcie kluczyka cyfrowego, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanalowym wzmacniaczem o mocy 464W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, ADVAN SPORT	225/40 19 93Y	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, ADVAN SPORT	225/40 19 93Y	4,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, ADVAN SPORT	255/35 19 96Y	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, ADVAN SPORT	255/35 19 96Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150

7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1