

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13218/8/26-15201	Data raportu	20-08-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	18-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75675/26/08/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA35BG030N112291
Marka, model	BMW X3 [G01] 17-21
Typ, wersja	X3 xDrive20d mHEV Advantag...
Numer rejestracyjny	WD0856S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	188 133 km
Data 1. rej./rok prod.	11-10-2021/2021
Data nast. bad. techn.	11-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Asystent uwagi, BMW Live Cockpit (8,8 calowy wyświetlacz, USB, 6 głośników, wzmacniacz 100W), Bagażnik z oświetleniem oraz systemem mocowania bagażu, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją światła mijania, Czujnik kolizji, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18", V-Spoke 618, z ogumieniem, Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, Hamulec ręczny z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, okrągłe, Lakier uni, Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Ochrona pieszych - pasywna, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Pakiet dodatkowych schowków, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłokietnik przedni i tylny, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych, Reflektory LED, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System bezkluczkowy Start Stop, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowa Hevelius, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC), Układ kontroli jazdy ze stoku, Usługi concierge, Zawieszenie standardowe, Zbiornik paliwa powiększony, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent światła drogowego, BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Lakier metalizowany, Pakiet Connected Plus, Reflektory adaptacyjne diodowe, Relingi dachowe M Shadow Line, Rezygnacja z dodatkowych funkcjonalności fotela pasażera, Tapicerka materiałowo-skórzana Vivus, Wykończenie elementów obsługi galwanizowane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	225/60 18 104Y	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	225/60 18 104Y	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	225/60 18 104Y	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	225/60 18 104Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie, wgniecenie		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
5	Błotnik tylny L	odpryski lakieru, zarysowanie		
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Nawigacja



Fot. 38
Komunikat

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Serwis



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 44


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1