

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	423259/2/26-9571	Data raportu	25-02-2026
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16138/26/02/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VWVZZZ3HZPE001583
Marka, model	VOLKSWAGEN Arteon 20-23
Typ, wersja	Arteon 2.0 TSI R-Line DSG
Numer rejestracyjny	GD3F544
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	164 655 km
Data 1. rej./rok prod.	25-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	15-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

8 głośników, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie światła z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy chromowane we włączniku światła, we wlotach powietrza i w klamkach, Felgi aluminiowe 18 Sebring z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe, Fotele ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy, Fotele przednie - podgrzewane, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konoli środkowej, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcją sterowania dotykowe i zm. biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Lakier uni, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy dekoracyjne wnętrza na desce rozdzielczej i drzwiach - Silver Rise, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakładki na progi ze stali szlachetnej, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Pedaly wykończone stałą nierdzewną, Podsuflita w kolorze czarnym, Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierow), Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna z logo R-Line, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do 210 km/h), Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z I-Size, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zderzak w stylistyce R-Line z chromowanymi elementami, lusterek i klamki w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Active Lighting system z Dynamic Light Assist-swiatła LED (dziennie,mijania,drogowe), na złą pogodę, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Kamera parkowania - rear assist, Koło zapasowe - dojazdowe, Side Assist - asystent zmiany pasa ruchu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	245/45 18 100V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	245/45 18 100V	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO WINTER	245/45 18 100V	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO WINTER	245/45 18 100V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R		WY	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk	WY	0.5
3	Tapicerka siedziska 2.rząd	pęknięcie/rozerwanie, zabrudzenie	WY	1.2
4	Róg zderzaka boczny L	rysa/odprysk, rysa/odprysk	NA	1.5
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, rysa/odprysk	NA	2
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, rysa/odprysk	NA	2.5
9	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
15	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie, wgniecenie/odkształcenie		
16	Tapicerka oparcia 1.rząd L	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 52

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Kanapa tyl. - Inne 1