

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13458/9/26-15201	Data raportu	02-09-2026
Rzeczoznawcy	Grzegorz Janulewicz (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	30-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/79479/26/08/25	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA22500006C22651
Marka, model	FIAT Fiorino 1.3 MJ Euro 5 12...
Typ, wersja	Fiorino 1.3 MJ Elegant
Numer rejestracyjny	LU675EV
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1248 ccm/55 kW
Stan licznika	261 560 km
Data 1. rej./rok prod.	22-09-2016/2016
Data nast. bad. techn.	02-09-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Błow By podgrzewany, Gniazdo 12V w desce rozdzielczej, Instalacja radiowa (bez głośników), Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Pasy bezpieczeństwa tylnych foteli z napinaczami, Przegródka stała bez szyby, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Zagłówki siedzeń tylnych, Blokada drzwi elektryczna, Drzwi boczne prawe przesuwne, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Instalacja radiowa, Klimatyzacja manualna, Kołpaki kół, pełne, Lakier metalik, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Niezależne otwieranie przedziału ładunkowego, Pełnowymiarowe koło zapasowe, Podłokietnik przedni, Przegródka stała z centralnie umieszczoną szybą, Schowek na drobne przedmioty, Szyby przednie regulowane elektrycznie, Tapicerka Elegant, Zamek centralny zdalnie sterowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, POWER STAR 758	175/65 14 82T	5,5 mm
	lewe	KUMHO, POWER STAR 758	175/65 14 82T	5,5 mm
tylna	prawe	MATADOR, ALL WEATHER EVO	175/70 14 84T	3,0 mm
	lewe	MATADOR, ALL WEATHER EVO	175/70 14 84T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okladzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1.1
2	Siedzisko 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
3	Podłokietnik środkowy kpl. R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
4	Błotnik przedni L	pęknięcia powłoki lakierowej, zarysowanie	NA	
5	Błotnik przedni R	odpryski lakieru	NA	
6	Słupek przedni (A) z progiem L	odpryski lakieru	NA	
7	Słupek przedni (A) z progiem R	odpryski lakieru	NA	
8	Dach	odpryski lakieru	NA	
9	Poszycie drzwi tylnych R	odpryski lakieru	NA	
10	Bok kompletny L	odpryski lakieru	NA	
11	Bok kompletny R	wgniecenie	NA	1.5
12	Pokrywa tylna	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	2
13	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
14	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
15	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
16	Lusterko zewn. ustaw.mechanicz. L	zarysowanie		
17	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
18	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowania eksploatacyjne		
19	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
20	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Szyba czołowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Szyba czołowa - Inne 2



Fot. 58

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 62

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak - Inne 1



Fot. 64

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70


Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 74

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne P - zdjęcie pogłądowe 2



Fot. 76

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 82

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83


Próg P - Inne 2



Fot. 84


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 86

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91


Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 92

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 94


Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 96

Pokrywy bagażnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Pokrywy bagażnika() - Inne 3



Fot. 98


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 100


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 102


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 104

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105


Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 106


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 108


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109


Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 110


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 112

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 114

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115


Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Inne 3



Fot. 116

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 118

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 120

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 122

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 124

Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125

Próg L - Inne 1



Fot. 126

Próg L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 128

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 130

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 131

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 132

Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 133

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 134


Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 135

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 136

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 137

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 138

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 139

Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 140

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 141

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1