

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13196/8/26-15201	Data raportu	20-08-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69696/26/07/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJH7NP8P7051985
Marka, model	SKODA Superb III Kombi 19-24
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI SCR Ambition ...
Numer rejestracyjny	WD6512R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	217 423 km
Data 1. rej./rok prod.	25-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	25-05-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dekor Brushed, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 16 ORION z ogumieniem, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink, Gniazda dwa 12 V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Hamulec antykolkowy - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Immobilizer - Blokada przeciwruchomieniowa, KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika, Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne w technologii LED, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolkowy, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu, PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB), Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik Jumbo Box, Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, chłodzony, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem i przejściem do przestrzeni bagażnika, Tylne oparcie tylnej kanapy składane od strony bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła odblaskowe w przednich drzwiach, Światła przeciwmgienne z funkcją doświetlania zakrętów, KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica dwuramienna, podgrzewana, skórzana, wielofunkcyjna, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Lampy przednie LED Top Matrix, lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Pakiet Selection, Szyba przednia podgrzewana elektrycznie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	215/55 17 94V	2,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	215/55 17 94V	2,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	215/55 17 94V	2,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	215/55 17 94V	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150

11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	4
2	Taśma czujnika deszczu		WY	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Primer (szyba czołowa)		WY	
5	Aplikator szyby czołowej		WY	
6	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
7	Opona 215 / 55 / R / 17V 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
8	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1
9	Słupek środkowy (B) L	wgniecenie, rysa/odprysk	NA	1.2
10	Błotnik tylny L	liczne, wgniecenie	NA	2
11	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie	NA	2
12	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
13	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie		
14	Kierownica przystosowana do Airbag	inne		
15	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9


Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 56

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1