

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	425554/3/26-9570	Data raportu	19-03-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	19-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/22806/26/03/16	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYŚI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JMZGL697601851885
Marka, model	MAZDA 6 Kombi 18-24
Typ, wersja	6 2.0 Center-Line
Numer rejestracyjny	WJ7430L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/121 kW
Stan licznika	169 806 km
Data 1. rej./rok prod.	27-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	27-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany
	manualna



Wposażenie pojazdu

A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), ABS, Antena dachowa w kształcie płetwy rekina, Apple CarPlay, bezprzewodowy, Apple Carplay & Android Auto, Czujnik deszczu i zmierzchu, Czujniki parkowania - przód i tył, DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS, EBA - elektroniczny asystent hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 Gun Metal z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdo 12V w bagażniku, HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń, LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, Podłokietnik z tyłu, Przycisk uruchamiania silnika, Reflektory przednie LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS), Reflektory przednie i kierunkowskazy diodowe LED, Relingi dachowe, Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca się i opuszczająca się wraz z tylną klapą, SCBS-R System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu, Siatka zabezpieczająca w bagażniku, Spryskiwacze reflektorów, System audio z 6 głośnikami, System kamer 360, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA, System nawigacji Mazda, System rozrywki i łączności MZD Connect, System sterownia HMI, System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert), Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne przyciemniane, TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, Tapicerka materiałowa Standard, Tempomat adaptacyjny, Tuner cyfrowy DAB, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA, Wejście AUX i 3 porty USB, Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym, Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu, Lakier metalizowany, Pakiet Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK6	225/55 17 101V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK6	225/55 17 101V	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK6	225/55 17 101V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK6	225/55 17 101V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Nakładka haka holowniczego L	różnica odcienia lakieru	NA	
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
5	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

NR POLSKI SAMOCHÓD OSOBOWY		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.1.2 191888626 C.1.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PRZELICZENIE ---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.2.2 191888626 C.2.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA TARGÓWEK UL. KONDRATOWICZA 20 00-983 WARSZAWA ORGAN WYDANYCY	
ROK PRODUKCJI 2023		C F.1 2042 kg F.2 2042 kg F.3 3542 kg		A WJ 7430L	
DOKŁADZAJĄCA ŁADOWNOŚĆ ---		G 1411 kg J M1		D.1 MAZDA D.2 GH -697 -6AM08	
MASY POŚCIELI 10,89 KN		K e1*2001/116*0448*41		D 3/3 6 7430L	
MASY POŚCIELI ---		L 2 O.1 1500 kg O.2 680 kg		E JMZGL697601851885	
		P.1 1998,00 cm ³ P.2 121,00 kW		B 27.03.2023 128.03.2023 H ---	
SERIA DV/ BAT 1134874		SERIA DV/ BAT 1134874		SERIA DV/ BAT 1134874	

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zestaw naprawczy koła



Fot. 30

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 32

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2