

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                              |                  |                                  |
|---------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 13752/9/26-15201             | Data raportu     | 23-09-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Jerzy Dudek (WSP)            | Data oględzin    | 22-09-2026                       |
| Nr zlecenia   | mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) |                  |                                  |
|               | PKOM(DZS)/GDA/85330/26/09/1  | Miejsce oględzin | MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ... |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMBEP6NH6J4573451</b>    |
| Marka, model                | SKODA Rapid Spaceback 17-19 |
| Typ, wersja                 | Rapid Spb. 1.0 TSI Ambition |
| Numer rejestracyjny         | NO724AC                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./999 ccm/70 kW         |
| Stan licznika               | 221 431 km                  |
| Data 1. rej./rok prod.      | 03-07-2018/2018             |
| Data nast. bad. techn.      | 17-06-2027                  |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5               |
| Lakier                      | srebrny/2-warstwowy         |
|                             | metalizowany                |
| Skrzynia biegów             | manualna                    |



### Wposażenie pojazdu

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszce na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Podpowieź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Radio Blues (SD, USB, AUX-in), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ    | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | MYKI, ECO TOURING | 185/65 15 88H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | MYKI, ECO TOURING | 185/65 15 88T | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | MYKI, ECO TOURING | 185/65 15 88X | 5,0 mm           |
|          | lewe  | MYKI, ECO TOURING | 185/65 15 88T | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy  | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy             | do 150                                     |
| 10   | Dach                   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe       | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 200                                  |
| 2    | Pokrywa bagażnika                     | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe                       | 150 - 300                                  |
| 2    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 300                                  |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie prawe | 150 - 500                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                 | Opis uszkodzeń      | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego | odpryski lakieru    | NA        |               |
| 2    | Okładzina zderzaka tylnego    | liczne, zarysowanie | NA        |               |
| 3    | Pokrywa przednia              | zarysowanie         |           |               |
| 4    | Błotnik tylny L               | wgniecenie          |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 38**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42**

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 46**

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 52**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1