

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13000/8/26-15201	Data raportu	11-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	03-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/67265/26/07/20	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VWVZZZCD4RW803954
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VIII Varia...
Typ, wersja	Golf VIII 2.0 TDI Style
Numer rejestracyjny	DW1WC06
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	170 679 km
Data 1. rej./rok prod.	31-07-2023/2023
Data nast. bad. techn.	28-07-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Asystent podjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist z Travel Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik deszczu, Czujnik systemów asystujących, Digital Cockpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym 10.25 cala, personalizowany, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórze, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy, Felgi aluminiowe 17 Nottingham z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z regulacją podparcia lędźwi i funkcją pamięci, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwi i funkcją masażu, Fotele kierowcy i pasażera, sportowe, Fotele przednie z manualną regulacją lędźwiową, Funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem z asystentem wymijania, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C (45W) z przodu oraz gniazdo USB-C (45W) do ładowania z tyłu, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Interfejs Bluetooth z funkcją ładowania indukcyjnego, Kierownica multifunkcyjna skórzana, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 3- strefowa, z filtrem Air Care, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwa szyb bocznych (dolna) chromowana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Lusterka boczne, asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie Ambient Plus - 30 kolorów oświetlenia, Oświetlenie LED w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami - przód, Podnośnik, Poduszki powietrzne, czołowa, boczne, kurtyny przednie oraz centralna, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podświetlane listwy między reflektorami i podświetlane wgłębienia klamki, Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, wyświetlacz 10.25, Reflektory LED Plus, Relingi dachowe - czarne, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka Alcantara, Tempomat proaktywny ACC z funkcją stop & go, Trójkąt ostrzegawczy, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z dwoma kluczykami i funkcją KessyGo, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła na złą pogodę z funkcją doświetlania zakrętów, Felgi aluminiowe 17 Ventura, Lakier metalik, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NFERA SPORT SU2	225/45 17 91W	4,0 mm
	lewe	NEXEN, NFERA SPORT SU2	225/45 17 91W	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NFERA SPORT SU2	225/45 17 91W	4,0 mm
	lewe	NEXEN, NFERA SPORT SU2	225/45 17 91W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Emblemat	pęknięcie	WY	0.3
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
4	Opona 225 / 45 / R / 17W 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
5	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
6	Pokrywa tylna	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
8	Dach	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
9	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		
10	Światnik tylny L	odpryski lakieru		
11	Światnik tylny R	wgniecenie		
12	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Emblemat - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 52


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1