

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215239/9/26-10609	Data raportu	21-09-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Andrzej Szymkowiak	Data oględzin	18-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/85350/26/09/11	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KNACB81CGK5206224
Marka, model	KIA Niro 16-19
Typ, wersja	Niro 1.6 GDI Hybrid M
Numer rejestracyjny	SK922YH
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1580 ccm/77 kW
Stan licznika	97 654 km
Data 1. rej./rok prod.	30-05-2019/2018
Data nast. bad. techn.	17-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Alarm obwodowy, BAS - asystent układu hamulcowego, Chromowana osłona chłodnicy, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, Dyfuzor tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie światła awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, KiaKeepLaneAssist - system monitorowania zmiany pasa ruchu, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszka w oparciu fotela pasażera, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz miejscami na napoje, dodatkowa ładowarka USB w podłokietniku, Lakier uni, Lampki do czytania - tył, Lampki do czytania z przodu, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pakiet holowniczy: możliwość ciągnięcia przyczepy oraz obciążenia pionowego haka, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Podświetlane lusterka do makijażu, Radio RDS/MP3/AUX/USB/LCD 5 cali/6 głośników, Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Szyba przednia oraz szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana, dzielona, Tylny podłokietnik, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, VSM - system podpowiedzi ruchu kierowcy, Wnętrze 1-tonowe czarne, elementy wykończenia deski oraz bocznych drzwi czarne o wysokim połysku, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw naprawczy do kół, Zestaw zegarów z wyświetlaczem Mono TFT LCD 3,5 dla komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 92H	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 92H	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 92H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 92H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Antena dachowa	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	
4	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
5	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
6	Nakładka zderzaka przedniego, dół	rysa/odprysk		
7	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie		
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
13	Szyba tylna podgrzew. atermiczna	rysa/odprysk		
14	Tapicerka drzwi tylnych R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3


Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Szyba tylna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Antena - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1