

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219766/7/26-11401	Data raportu	03-07-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/57252/26/06/22	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VEFYHZ2NJ608094
Marka, model	OPEL Combo Cargo 1.5 CDTI ...
Typ, wersja	Combo Cargo XL 1.5 CDTI 2,4...
Numer rejestracyjny	WD7187S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	173 623 km
Data 1. rej./rok prod.	20-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	20-05-2027
Nadwozie	FUR 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł, Drzwi boczne lewe przesuwne, ze stałym oknem, Drzwi boczne prawe przesuwne, ze stałym oknem, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszkłone, okna ogrzewane z wycieraczką, Felgi stalowe 16", z ogumieniem o niskim oporze toczenia 205/60, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z regulacją lędźwiową i szufladą pod fotelem, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotel pasażera z przodu z podłokietnikiem i składanym oparciem, pojedynczy, Imobilizator, Kanapa tylna dzielona w proporcji 40/60, z trzema mocowaniami IsoFix, Kierownica z przyciskami sterowania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, składany stolik z tyłu fotela kierowcy, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe 16", z podnośnikiem, Lakier bazowy, biały Jade, Listwy boczne czarne, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Mocowanie ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 4 punkty, Obudowy lusterek bocznych czarne, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy oraz pasażera, Podłoga przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego, Przegroda kabiny stalowa (krata) z otworem na długie przedmioty (Flex Cargo), ruchoma, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa Mistral, ciemnoszara, Tempomat, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, Układ ostrzegania o braku zapiętych pasów pasażera z przodu, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Czujnik parkowania z tyłu, Reflektory przeciwmgielne, System Multimedia z łączami Bluetooth i USB, 4 głośniki, ekran 8 cali, integracja ze smartfonem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 96H	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 96H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 96H	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 96H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.2
2	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
3	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	0.5
4	Próg L	rysa/odprysk		
5	Lampa tylna kompletna R	zarysowanie		

6	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	zarysowanie		
7	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk		
8	Tapicerki drzwi	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐	Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐	Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 04/06/26 km: 81510	Data: km	Data: km
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Jakość: Lepkość: 5 W. 30	Jakość: Lepkość: W-	Jakość: Lepkość: W-
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: -38 °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: °C
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wielorowkowy ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtrowanie powietrza ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtrowanie paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący ☐ Dodatki do paliwa	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtrowanie powietrza ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtrowanie paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący ☐ Dodatki do paliwa
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu
Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika
Data: 04/06/26 km: 81510	Data: km	Data: km
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

przebieg max 158,00

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

20.05.2025 **2027-05-20**

SKP WZ1810 **WWLD/0085**

03 CZE 2027 **2025-07-10**

POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AD

WA5621407

POUČENIE:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od momentu, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Lampa tylna zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Ściana prawa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1