

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220385/9/26-11401	Data raportu	11-09-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Szukalski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/84777/26/09/09	Miejsce oględzin	ul. Toruńska 85, 87-162 Lubicz Dolny, 87...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZCDZNW520315
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VIII Varia...
Typ, wersja	Golf VIII 1.5 TSI EVO Life
Numer rejestracyjny	CT289AA
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	189 644 km
Data 1. rej./rok prod.	22-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	21-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

7 głośników, App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu i zjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik ciśnienia w oponach, Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Felgi aluminiowe 16 Norfolk z ogumieniem + śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna i dźwignia biegów skórzane z elementami dekoracyjnymi w kolorze, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED), Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki powietrzne (czołowe, boczne, kurtynowe), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Composition z 8,25 calowym, kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym i Bluetooth, Relingi dachowe - czarne, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Maze, Tempomat proaktywny ACC z funkcją "stop & go", Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wykończenie wnętrza Nature Cross, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła autostradowe, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home, Kamera parkowania - rear assist, Koło zapasowe aluminiowe, pełnowymiarowe, Lakier metalik, Pakiet Business dla nawigacji, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, PRESTO HP2	205/55 16 91H	6,1 mm
	lewe	DEBICA, PRESTO HP2	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, PRESTO HP2	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, PRESTO HP2	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	NA	2
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
4	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	rysa/odprysk		
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Osłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
9	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
11	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Dowód rej. str. 2




Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 64

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 76

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 78

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84

Reflektor L - Rysa/odprysk 1