

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13746/9/26-15201	Data raportu	22-09-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	22-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/86689/26/09/15	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3CZJE024975
Marka, model	VOLKSWAGEN Passat Alltrac...
Typ, wersja	Passat Alltrack 2.0 TDI SCR 4...
Numer rejestracyjny	SK739YG
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/140 kW
Stan licznika	247 565 km
Data 1. rej./rok prod.	01-01-2017/2017
Data nast. bad. techn.	16-09-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp., Asystent siły hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Elementy dekor. w poler. drewnie Brilliant Pine: deska rozdzielcza i drzwi, Piano Black: konsola, Felgi aluminiowe 17 Ancona z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 17 calowych, Lakier uni, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem Alltrack, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3 Composition Colour z 5 calowym kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, SD, AUX-IN, Relingi dachowe - chromowane, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany za pomocą kluczyka, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Start/Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa 7 Summits - boczne części siedzeń pokryte Alcantarą, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy - możliwość wyboru trybu jazdy: COMFORT, SPORT, NORMAL, ECO, INDIVIDUAL, Wykończenie wnętrza Tracks, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Zegarek analogowy w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrzyżowania, Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów, Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Hak holowniczy - demontowalny, elektrycznie odblokowywany, Kamera parkowania - rear assist, Lakier specjalny - biały, Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED), Ogrzewanie postojowe uruchamiane pilotem, Pakiet Drogowy, Pakiet Lusterka, Pakiet oświetlenie Ambient, Pakiet zimowy 2, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat adaptacyjny do 210km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofun.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 17 101Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 17 101Y	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 17 101Y	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 17 101Y	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka konsoli środkowej tył	pęknięcie	WY	0.2
2	Listwa tapicerki drzwi L	wgniecenie	WY	0.6
3	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie, pęknięcie/rozerwanie	WY	0.9
4	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
5	Rama drzwi, przód L	zarysowanie		
6	Łotnik tylny L	zarysowanie		
7	Łotnik tylny R	wgniecenie		
8	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1