

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220321/9/26-11401	Data raportu	07-09-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/80841/26/08/28	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEYDCPA5R2Z47897
Marka, model	OPEL Movano Heavy CDTI Eu...
Typ, wersja	Movano Heavy CDTI L4
Numer rejestracyjny	CB967RT
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	119 052 km
Data 1. rej./rok prod.	28-08-2024/2024
Data nast. bad. techn.	28-08-2027
Nadwozie	POD 2/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Felgi stalowe 16 z ogumieniem letnim 215/75, Fotel kierowcy z reg. w 6 kierunkach z reg. podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szufladą pod spodem, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Klimatyzacja sterowana ręcznie, klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana przód-tył, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, przednia, Przyłącze do konwersji, Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane, podłokietnik, składane oparcie środkowe tworzące stolik, System Radio z łączami Bluetooth, USB, System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS, System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomaganie ruszania na pochyłościach, Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy., Tapicerka tekstylna Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Zagłówki komfortowe foteli przednich, Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu), Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni, lusterka i klamki w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Światła obrysowe, Światła tylne na niezależnej belce, Lusterka boczne o rozszerzonym polu widzenia, rozstaw 2,35 m, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy, Zabudowa skrzyniowa z oporcą

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, ALL SEASON VAN DRIVER	215/75 16 111S	4,5 mm
	lewe	IMPERIAL, ALL SEASON VAN DRIVER	215/75 16 111S	5,5 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, ALL SEASON VAN DRIVER	215/75 16 111S	5,0 mm
	lewe	IMPERIAL, ALL SEASON VAN DRIVER	215/75 16 111S	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zaślepka haka holowniczego R	brak	WY	0.1
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3.3
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Uszczelka drzwi przednich L	rozerwanie	WY	0.5
5	Lusterko zewn.ustaw.elekt.r./ogrzew. L	połamane	WY	0.8
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Rama drzwi L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Rama drzwi R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Deska rozdzielcza	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zaślepka prz haka hol. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Inne 1



Fot. 46

Lampa zespolona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Listwa zderzaka tylnego P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Listwa zderzaka tylnego P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pas tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Pas tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pas tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Pas tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Dach - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Lampa tylna zew L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1