

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13183/8/26-15201	Data raportu	18-08-2026
Rzeczoznawcy	Jerzy Dudek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/74199/26/08/10	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VECYHZJLJ644296
Marka, model	OPEL Combo Life 18-23
Typ, wersja	Combo Life 1.5 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD9035R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	174 625 km
Data 1. rej./rok prod.	29-04-2020/2020
Data nast. bad. techn.	13-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS z ESP oraz HSA, Asystent hamowania, Czujnik świateł, Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem, Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem, Drzwi tylne pojedyncze, otwierane od góry, przeszkłone, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16, z ogumieniem 205/60 o niskim oporze toczenia, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z podłokietnikiem, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica podgrzewana pokryta perforowaną skórą, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kluczyki dwa, w tym jeden składany, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Nawiewy powietrza dla pasażerów w drugim rzędzie, Osłona przeciwsłoneczna z lustrem po stronie kierowcy, Osłony szyn drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Półka w przestrzeni bagażowej, składana, Radio R 4.0 (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB), Schowek dolny przed pasażerem, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Mistral Gray, Tempomat, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R16, Pakiet Enjoy Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 92H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	505/60 16 92H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 92H	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 92H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Drzwi przednie prawe	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Drzwi tylne lewe	150 - 300
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywy reflektorów dodatkowych kpl.	zarysowanie	WY	0.15
2	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie	NA	
3	Zderzak, środek	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1