

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08038/6/26-15501	Data raportu	09-06-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	26-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/39527/26/05/06	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH351CANJ182145
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.5 DPI Comfort
Numer rejestracyjny	WD6314S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/81 kW
Stan licznika	165 130 km
Data 1. rej./rok prod.	/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Blokada drzwi tylnych, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Elektryczne szyby z czujnikiem zabezpieczającym przed przyciśnięciem, FCA - Ostrzeganie o kolizjach czołowych z wykrywaniem pieszych, Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze czarnym, Głośniki 6 (2 wysokotonowe), HAC - system kontroli podjazdu, Integracja z telefonami, Apple CarPlay i Android Auto, Inteligentne światła drogowe, Kamera cofania, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa z systemem automatycznego odparowania, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania), Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne, Listwy satynowe pod bocznymi szybami, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Radio DAB+RDS, Schowek centralny na okulary nad głową, Spoiler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, System utrzymywania pasa ruchu (LKA), Szyby atermiczne, Szyby tylne zaciemnione, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91T	5,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91T	5,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91T	5,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2
2	Pokrywa przednia	wgniecenie, zarysowanie	NA	0.5
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	0.5
4	Próg L	wgniecenie, zarysowanie	NA	0.5
5	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
6	Rama drzwi, przód L	wgniecenie		
7	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
8	Błotnik tylny L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2