

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213148/9/26-3705	Data raportu	15-09-2026
Rzeczoznawca	Arthur Rusik	Data oględzin	10-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/83860/26/09/07	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0NXXGCHNKJ36763
Marka, model	FORD Focus Hatchback 18-21
Typ, wersja	Focus 1.0 EcoBoost Active aut
Numer rejestracyjny	GD2K612
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	53 103 km
Data 1. rej./rok prod.	20-02-2020/2019
Data nast. bad. techn.	29-05-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	brązowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu, E-shifter - pokrętko do sterowania skrzynią biegów, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5ramienny), z wykończeniem Shadow z ogumieniem, FordPass Connect z modelem GSM (Zdalne zamk. otw. zamk., funk. lokal. pojazdu, Live Traffic, WiFi, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V, Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Lakier Uni, Lane Keeping Alert, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych - w kolorze tworzywa, Listwy progowe i nakładki na błotniki - w stylizacji Active, nielakierowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Nakładki na progi przednich drzwi - z aluminiowym wykończeniem, z logo 'Active', Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową, Radio SYNC 2.5, DAB+, wysł. 8", ApLink 3.0, ACP, AA, z.głośno., Bluetooth, 2 USB, z. sterow. kierow., głośniki, Reflektory - halogenowe, Reflektory LED dla świateł mijania, halogenowe dla świateł drogowych, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory - światła do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapieciu pasów dla wszystkich foteli, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Activity w ciemnej tonacji, z niebieskimi przeszyciami, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie ze zwiększonym prześwitem, Zderzaki - w stylizacji Active, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne, tylne, Światła przednie przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Dach lakierowany w kolorze Shadow Black, Hak holowniczy demontowalny (zaw. złącze 13-pin, stałe zasilanie, system stabilizacji przyczepy TSC), Pakiet Parking, Pakiet Winter, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Dodatkowa nagrzewnica wnętrza

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MATADOR, HECTORA 5	225/50 17 98V	8,0 mm
	lewe	MATADOR, HECTORA 5	225/50 17 98V	8,0 mm
tylna	prawe	MATADOR, HECTORA 5	225/50 17 98V	9,0 mm
	lewe	MATADOR, HECTORA 5	225/50 17 98V	9,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki środkowy lewy	do 150
2	Słupki środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Dach	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupki przedni lewy	150 - 200
5	Słupki przedni prawy	150 - 200

6	Drzwi przednie lewe	150 - 200
7	Drzwi przednie prawe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
12	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka pokrywy tylnej dół	ubytki materiału	WY	0.4
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
5	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowania eksploatacyjne		
6	Pokrywa tylna	wgniecenie		
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1