

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220238/8/26-11401	Data raportu	27-08-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP) O/Leszn	Data oględzin	24-08-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PKOM(DZS)/GDA/76854/26/08/18	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA31DY020FN14335
Marka, model	BMW Seria 3 [G20] 18-22
Typ, wersja	320d xDrive mHEV Advantage ...
Numer rejestracyjny	NO469AA
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	181 859 km
Data 1. rej./rok prod.	28-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-07-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Guard Plus, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit (wyświetlacz wskaźników 5.1", ekran 8.8", radio, MP3, 2xUSB, LTE), Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy, Dywaniki podłogowe welurowe, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 17", V Spoke 778, z ogumieniem 225/50, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie standardowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazda USB (1x obszar konsoli środkowej, 1x w obszarze środkowego podłokietnika), Gniazdo 12V w przednim schowku, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny (EWS), Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson dwutonowy, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 3-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie, Listwy dachowe w kolorze czarnym, Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe, Listwy progowe czarne, z przodu z oznaczeniem BMW, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Obramowania szyb - czarne, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Opcje przechowywania, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy w kształcie nerki, czarna błyszcząca z ramką w perłowym chromie, wysoki połysk, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet schowków (siatki w oparciach, składany schowek kierowcy, 2xUSB tył, siatka i haki w bagażniku), Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny centralny, Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi, Przełącznik właściwości jezdnych, Przełącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, Przyciski ulubionych funkcji, Reflektory przednie i tylne diodowe (LED), Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Skrzynia biegów automatyczna Steptronic, 8-biegowa, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Technologia SCR, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu, Wskaźnik zmiany biegów, Zacisk akumulatora bezpieczny, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Bak paliwa zwiększony, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek, Fotele przednie sportowe, Koło zapasowe awaryjne, felga aluminiowa 17" z ogumieniem runflat, Lakier metalik, Pakiet First Class, Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Tapicerka materiałowo-skórzana Sensatec, Telefonnia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/50 17 98Y	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/50 17 98Y	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/50 17 98Y	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/50 17 98Y	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150

9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. R	rozerwanie	WY	0.3
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Łotnik przedni R	rysa/odprysk		
6	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
11	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk		
12	Łotnik tylny R	rysa/odprysk		
13	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa


[illegible]

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Inne 1



Fot. 48

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 52

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 72

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 74


Rama dachu P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Rama dachu P - Rysa/odprysk 2



Fot. 76

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 78

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 80

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Uszczelka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1