

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	444809/10/26-9570	Data raportu	01-10-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	30-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/87425/26/09/17	Miejsce oględzin	Klaudyn, ul. Estrady 14513700773Michał...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1MZ32V0K2184861
Marka, model	VOLVO V40 Cross Country 16-19
Typ, wersja	V40 CC T3 Drive-E Momentum...
Numer rejestracyjny	WD8853S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/112 kW
Stan licznika	116 960 km
Data 1. rej./rok prod.	14-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	04-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h, Czujnik deszczu, DSTC - system kontroli stabilności i trakcji, Dywaniki - wykładzina, Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie światła awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża, Felgi aluminiowe 16 GENAM Diamond Cut Glossy Black z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją w 6-kierunkach, Immobilizer, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, Poduszka powietrzna chroniąca pieszego, Podświetlane lusterka do makijażu, Przyciemniające się lusterko wsteczne, Reflektory przednie LED, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc, System Start-Stop, System audio Performance 2x25W (CD/MP3/WMA, wyświetlacz 5 cali, 4 głośniki, AUX, USB), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka winylowo-tekstylna Lindholmen, Tempomat, Tylne kanapa dzielona w proporcjach 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza Charcoal, Zamek centralny z pilotem, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Lakier metalizowany, Pakiet Made by Sweden

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/60 16 92H	4,5 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/60 16 92H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Łotnik przedni L	zarysowanie	NA	0.5
2	Poszycie drzwi przednich L	zarysowanie	NA	1

3	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie	NA	0.5
4	Pokrywa tylna	nieoryginalna naklejka	NA	0.2
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łótnik przedni L - Rysa/odprysk 1