

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14160/10/26-15201	Data raportu	19-10-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	12-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/87983/26/09/18Miejsce oględzin MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JN1TDNS51U0574023
Marka, model	INFINITI QX70 13-18
Typ, wersja	QX70 3.0d GT
Numer rejestracyjny	GD025YH
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2993 ccm/175 kW
Stan licznika	188 842 km
Data 1. rej./rok prod.	08-05-2017/2016
Data nast. bad. techn.	28-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki, Aluminiowe pedały, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Elektrycznie podnoszone szyby przód i tył, Felgi aluminiowe 20 (5-ramiennie) z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach, Fotele przednie wentylowane i ogrzewane, Immobilizer, Inteligentny Kluczyk - dostęp do pojazdu i uruchomienie silnika bez użycia kluczyka, Kamera cofania + czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa tylna otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Lampy tylne z diodami LED, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka z funkcją pozycji parkingowej (przechylane podczas cofania), Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nawiew klimatyzacji na tylne fotele, Pamięć ustawień fotela kierowcy, kierownicy i lusterek bocznych, Radio CD/MP3/WMA z Infiniti Music Boxem o pojemności 2 GB, Reflektory bi-ksenonowe z systemem doświetlania zakrętów AFS i spryskiwaczami, Relingi dachowe - polerowane aluminium, Roleta bagażnika, Samonaprawiająca się zewnętrzna powłoka lakiernicza Scratch Shield, System Bluetooth z funkcją bezprzewodowego transferu muzyki Bluetooth audio streaming, System audio, 7 głośników, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (TPMS), Szyberdach szklany otwierany elektrycznie, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tempomat, Tylna kanapa składana i dzielona w stosunku 2/3 - 1/3, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wejście AUX-RCA, USB, iPod, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy, Wykończenie wnętrza, drewno klonu płomienistego, Wyświetlacz centralny z wielofunkcyjnym sterownikiem Infiniti, Zegarek analogowy, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, FORTERA	265/50 20 107T	2,0 mm
	lewe	GOODYEAR, FORTERA	265/50 20 107T	2,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, FORTERA	265/50 20 107T	2,5 mm
	lewe	GOODYEAR, FORTERA	265/50 20 107T	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	200 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	pęknięcie	WY	1
2	Podsufitka	inne	WY	2.6
3	Dywaniki bagażnika	zabrudzenie	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Podsufitka - Inne 1



Fot. 38

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1