

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                |                  |                                  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 220677/10/26-11401                             | Data raportu     | 28-10-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Jerzy Dudek (WSP)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 26-10-2026                       |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/96667/26/10/15                   | Miejsce oględzin | MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS... |

### Dane pojazdu

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMBEP6NJ1JZ144014</b>        |
| Marka, model                | SKODA Fabia III Hatchback 14... |
| Typ, wersja                 | Fabia 1.0 TSI Ambition          |
| Numer rejestracyjny         | WU4100G                         |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./999 ccm/70 kW             |
| Stan licznika               | 146 632 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 24-05-2018/2018                 |
| Data nast. bad. techn.      | 20-05-2025                      |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                   |
| Lakier                      | srebrny/METALIK                 |
| Skrzynia biegów             | manualna                        |



### Wposażenie pojazdu

2 siatki na bokach oparć foteli przednich, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza, Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów - Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Przegroda wnętrza nadkola - z lewej strony, Przyciemniane szyby, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Alarm, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi aluminiowe 15 MATONE z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM/Bluetooth

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ                   | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906 | 185/60 15 88T | 3,0 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906 | 185/60 15 88T | 3,0 mm           |
| tylna    | prawe | YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906 | 185/60 15 88T | 4,0 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, N BLUE WINTER V 906    | 185/60 15 88T | 4,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupiek przedni lewy   | do 150                                     |
| 2    | Słupiek przedni prawy  | do 150                                     |
| 3    | Słupiek środkowy lewy  | do 150                                     |
| 4    | Słupiek środkowy prawy | do 150                                     |
| 5    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 6    | Próg prawy             | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | 150 - 200                                  |
| 2    | Drzwi przednie lewe                     | 150 - 200                                  |
| 3    | Drzwi tylne lewe                        | 150 - 200                                  |
| 4    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | 150 - 200                                  |
| 5    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 200                                  |
| 6    | Pokrywa bagażnika                       | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy  | 150 - 300                                  |
| 2    | Błotnik przedni prawy | 150 - 300                                  |
| 3    | Dach                  | 150 - 300                                  |
| 4    | Drzwi przednie prawe  | 150 - 300                                  |
| 5    | Drzwi tylne prawe     | 150 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                      | Opis uszkodzeń           | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Szyba tylna drzwi tylnych R        | pęknięcie                | WY        | 0.6           |
| 2    | Okladzina zderzaka tylnego         | rysa/odprysk             | NA        | 0.8           |
| 3    | Okladzina zderzaka przedniego      | rysa/odprysk             |           |               |
| 4    | Pokrywa przednia                   | wgniecenie/odkształcenie |           |               |
| 5    | Błotnik tylny L                    | wgniecenie/odkształcenie |           |               |
| 6    | Kierownica przystosowana do Airbag | ubytki materiału         |           |               |
| 7    | Tarcza koła aluminiowa przód R     | rysa/odprysk             |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Instrukcje



**Fot. 34**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 36**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 38**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 40**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Szyba trójkątna drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 44**

Szyba trójkątna drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 46**

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1