

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213220/9/26-3705	Data raportu	29-09-2026
Rzeczoznawca	Arthur Rusik	Data oględzin	28-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/89142/26/09/22	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAR8NX7RY015446
Marka, model	SKODA Octavia IV 20-24
Typ, wersja	Octavia 1.5 TSI ACT Ambition
Numer rejestracyjny	GD6J366
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	101 705 km
Data 1. rej./rok prod.	04-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	28-07-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor AMBITION, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7 J z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 3 lata / 60000 km, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer - Blokada przeciwuruchomieniowa, KESSY GO - bezkluczkowy system uruchamiania silnika, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Listwy wokół szyb w kolorze czarnym, matowe, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Poduszka powietrzna, centralna, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Regulacja wysokości przednich zagłówków, Schowek na kamizelkę odblaskową, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło STOP, Trzy zagłówki tylne, Tylne kanapy składane i dzielone, Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów i z LED, Światła przeciwmgielne tylne, KESSY FULL - bezkluczkowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE), Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier metalik, Pakiet Selection, Wycieraczka szyby tylnej AERO

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 17 91V	7,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 17 91V	7,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 17 91V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 17 91V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Próg lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie prawe	150 - 200
5	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie	WY	3
4	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	0.3
5	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	3.5
6	Okladzina zderzaka przedniego	płytkie, , zarysowania eksploatacyjne		
7	Błotnik tylny L	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1