

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                    |                  |                                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 218475/3/26-11401                                  | Data raportu     | 06-03-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Leszek Bizański (WSP)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 02-03-2026                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/10397/26/02/09                        | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P... |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YV1UZZK5V7R1802022          |
| Marka, model                | VOLVO XC60 21-              |
| Typ, wersja                 | XC60 B4 D AWD Plus Dark aut |
| Numer rejestracyjny         | WD1017T                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1969 ccm/145 kW      |
| Stan licznika               | 56 728 km                   |
| Data 1. rej./rok prod.      | 19-10-2023/2023             |
| Data nast. bad. techn.      | 19-10-2026                  |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                     |
| Lakier                      | szary/METALIK               |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikami przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe, Apteczka samochodowa, Asystent zjazdu i podjazdu, BLIS - system monitorowania martwego pola i ostrzegania o ruchu poprzecznym, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów Unideco, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Felgi aluminiowe 19, 5 rozwidlonych ramion typu V, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie Comfort, Fotele przednie z elektryczną 4-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna składana i dzielona, Keyless entry - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica trójramienna, Unideco, Kierownica ze sterowaniem audio, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klamki drzwi podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwy okienne, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenia wnętrza poziom III, Pakiet usług Digital Services, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - czarne, błyszczące, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Stylizacja nadwozia R-Design, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka skórzana/materiałowa + Fotele sportowe (Charcoal), Tempomat, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Dynamic, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Climate, Pakiet Driver Assist, Pakiet Light, System Audio High Performance Harman/Kardon, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ         | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 | 235/55 19 105W | 7,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 | 235/55 19 105W | 7,0 mm           |
| tylna    | prawe | BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 | 235/55 19 105W | 7,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 | 235/55 19 105W | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy  | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy             | do 150                                     |
| 10   | Dach                   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe   | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 13 | Drzwi tylne lewe                        | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe                       | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                  | Opis uszkodzeń                 | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Tarcza koła aluminiowa tył R   | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA        | 2             |
| 2    | Tapicerka oparcia 2.rząd L     | zabrudzenie                    | NA        | 0.5           |
| 3    | Tarcza koła aluminiowa przód L | rysa/odprysk                   |           |               |
| 4    | Boczek tapicerski drzwi kpl. L | zabrudzenie                    |           |               |
| 5    | Boczek tapicerski drzwi kpl. R | zabrudzenie                    |           |               |
| 6    | Boczek tapicerski drzwi kpl. L | zabrudzenie                    |           |               |
| 7    | Nakładka pokrywy tylnej dół    | zarysowanie                    |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu




**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony




**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**ŚWIADECTWO GWARANCJI**

Wersja \_\_\_\_\_

Typ/nr podwozia \_\_\_\_\_

Rok modelowy \_\_\_\_\_

Nr rej. \_\_\_\_\_

Data dostawy

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Y | Y | Y | Y | M | M | D | D |

Dealer \_\_\_\_\_

Nazwa firmy \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Pieczęć \_\_\_\_\_

Dla tego samochodu obowiązuje następujący okres międzyprzebiegów:

☐ Co 30 000 km/12 miesięcy/po określonej liczbie motogodzin

\* Zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

**Właściciel 1**

Adres \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

**Właściciel 2**

Adres \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Inne dane \_\_\_\_\_

**Fot. 35**

Książka serwisowa – dane

**SERVIS**

**Dokumentacja przeglądów**

Stacja serwisowa zobowiązana jest potwierdzić pieczęcią i podpisem wykonanie każdego przeglądu.

Stacja serwisowa odnotowuje zakres prac wykonanych w ramach Oryginalnego Programu Serwisowego Volvo.

Należy pamiętać o przeprowadzaniu obsługi okresowej zgodnie z zalecanymi terminami przeglądów.

**Przegląd nr 1**

Wykonano przy przebiegu km *x 22085 km*

Data *15/10/2024*

Nr zlecenia *26746V024*

Zakres przeglądu

*olej (0W20) + filtr  
F. klimatyzacji  
detergenty A/C  
Bakterie o silniku*

Autoryzowana stacja obsługi

**GRUPA P&G Sp. z o.o. Sp. k.**  
ul. Powstańców Śląskich 22, 30-870 Kraków  
NIP 6792375669, REGON 1457046037

**Przegląd nr 2**

Wykonano przy przebiegu km *48959*

Data *23.10.2024*

Nr zlecenia *26746V025*

Zakres przeglądu

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| filtr oleju      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| filtr powietrza  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| filtr kabinowy   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| filtr paliwa     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| świece zapłonowe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| płyn hamulcowy   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| olej silnikowy   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Autoryzowana stacja obsługi

**VOLVO**

*043*  
**WYKONANIE**  
ul. Zakrzewka 83  
31-280 Kraków

**Fot. 36**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Felga przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 44**

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



**Fot. 46**

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1



**Fot. 48**

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1



**Fot. 50**

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1