

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218603/3/26-11401	Data raportu	13-03-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP)	Data oględzin	09-03-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap		
	PKOM(DZS)/GDA/20143/26/03/06	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA11FZ060FP84279
Marka, model	BMW Seria 3 Touring [G21/G8...
Typ, wersja	318d mHEV M Sport aut
Numer rejestracyjny	WD5678R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/110 kW
Stan licznika	39 363 km
Data 1. rej./rok prod.	26-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	26-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Active Guard Plus, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE,Bluetooth), Bak paliwa zwiększony, Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczny, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy, Dywaniki podłogowe welurowe, Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (podnóżek, progi, pedały, klucz, logo, zestaw wskaźników), Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 848 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w przednim schowku, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w stosunku 40:20:40, podłokietnik z 2 uchwytyami na kubki, Kierownica sportowa M, trójramienna, obszyta skórą Walknappa, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson podwójny, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane, Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie, Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe), Listwy dachowe w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne aluminium Rhombicle w kolorze antracytowym M, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwosłepieniową, asferyczne, Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Opcje przechowywania, Ostrzeżenie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy w kształcie nerki, czarna błyszcząca z ramką i poprzeczkami w perłowym chromie, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oznaczenia zewnętrzne M, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet schowków (siatki w oparciach przednich foteli, 2xUSB z tyłu, siatka oraz haki w bagażniku), Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Przelącznik właściwości jezdnych, Przelącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe M Shadow Line, wysoki połysk, Schowek na rękawiczki, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechylu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu, Wskaźnik momentu zmiany biegów, Wyświetlacz panoramiczny, Zagłówki tylnych siedzeń składane, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Złącze USB (1x w konsoli środkowej, 1x w przednim podłokietniku środkowym), Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła tylne LED, Fotel kierowcy z regulacją szerokości oparcia, Lakier metalizowany, Pakiet komfort, Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna, Układ kierowniczy sportowy, zmienny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/45 18 95V	7,8 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/45 18 95V	6,9 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	255/40 18 99V	8,1 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	255/40 18 99V	7,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150

7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Tarcza koła przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
3	Tarcza koła przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
nawigacja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3