

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218543/3/26-11401	Data raportu	11-03-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17845/26/02/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SB1ZC3CE00E004046
Marka, model	TOYOTA Corolla TS Kombi 22-
Typ, wersja	Corolla 2.0 Hybrid Style
Numer rejestracyjny	WJ1741M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1986 ccm/112 kW
Stan licznika	128 769 km
Data 1. rej./rok prod.	28-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	28-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent głosowy inteligentny, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmiernych (aut. włączane światła), Czujniki parkowania - przód i tył CS, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Digital Cockpit - cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3), Drzwi bagażnika unoszone elektrycznie, otwierane bezdotykowo, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45 R17, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB-C, Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy, Gwarancja 2-letnia, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto - połączenie przewodowe i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe, Kamera cofania BGM, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica skórzana trójramienna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Listwa okienna chromowana, Listwy drzwi w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka zewnętrzne lakierowane, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, skórzany, Podłokietnik tylny, Reflektory przednie typu LED, Relingi dachowe aluminiowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spryskiwacze lamp przednich, Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk), System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby tylne przyciemniane, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Uruchamianie silnika przyciskiem, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota, Zdalne uruchamianie światła awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Światła do jazdy diennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED, Lakier metalik, Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 17 94V	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 17 94V	6,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 17 94V	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 17 94V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150

8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, rozerwanie	WY	2.4
2	Pokrywa reflektora dodatkowego R	pęknięcie	WY	
3	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.9
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Słupek przed.(A) część zewn. R	zabrudzenie	NA	0.3
6	Dach	rysa/odprysk	NA	0.3
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Próg/Słupek środkowy (B) L	wgniecenie/odkształcenie		
15	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
16	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		
17	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa


[illegible]

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Słupek przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56


Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1