

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	424256/3/26-9570	Data raportu	06-03-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	06-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/18348/26/03/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RCB00X71787178
Marka, model	RENAULT Megane V 22-
Typ, wersja	Megane EV40 Equilibre
Numer rejestracyjny	WD8104R
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/96 kW
Stan licznika	31 276 km
Data 1. rej./rok prod.	02-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	02-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

2 gniazda USB-C z przodu + 12V, 2 gniazda USB-C z tyłu, ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Antena klasyczna, Czujnik deszczu i świateł, Czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa, Deska rozdzielcza w materiale z recyklingu, satynowa listwa i pas pod szybą z czarnej eko skóry, Dźwignia zmiany biegów (selektor kierunku jazdy) przy kierownicy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 Oston z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją manualną, Funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu telefonu Android Auto/Apple CarPlay, Funkcja dodatkowego przygotowania akumulatora do ładowania, Funkcja połączenia alarmowego eCall, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kabel do ładowania mode 3 typ 2 (5 m) 22kW, Kamera cofania, Karta Renault Handsfree, Kierownica pokryta skórą ekologiczną, Klamki zewnętrzne automatycznie wysuwane, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewami dla pasażerów z tyłu, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna, wysoka z podłokietnikiem, Lakier uni, Lampy przednie Full LED, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane manualnie, Lusterka boczne z oświetleniem podłoża, Lusterka w kolorze nadwozia, Open R link 9 DAB, system Arkamys Sound z 4 głośnikami, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Poduszki powietrzne 7 szt (przednie, boczne, kurtynowe i pomiędzy miejscami z przodu), Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELKA), System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC), System kontroli bezpiecznej odległości (DW), System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli zmęczenia (DAA), System ostrzegający pieszych (AVAS), System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System wspomagania nagłego hamowania, aktywny z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, System wspomagania parkowania tyłem, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Szyby barwione, Tapicerka materiałowa EVA REC, Tempomat aktywny ACC, Tonacja wnętrza grafitowa z jasną podsufitką, Tyłne oparcie składane, dzielone, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zagłówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Zdalne aktualizowanie oprogramowania i nawigacji (FOTA), Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 12.3 calowym wyświetlaczem TFT, Ładowarka pokładowa AC 22 kW + DC 85 kW / Gniazdo Typ 2 + Combo CCS, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Kabel do ładowania mode 2 typ 2 - gniazdko domowe (Flexicharger 6.5 m) 7kW, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS870	195/60 18 96H	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS870	195/60 18 96H	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS870	195/60 18 96H	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS870	195/60 18 96H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 28

Stacja ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

POTWIERDZENIA WYKONANIA PRZEGŁĄDÓW

VIN:

Data:	km:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			

Data:	km:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			

Data:	km:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

POTWIERDZENIA WYKONANIA PRZEGŁĄDÓW

VIN:

Data:	km:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			

Data:	km:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			

Data:	km:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dow. rej. ksero Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1