

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220629/10/26-11401	Data raportu	23-10-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/87050/26/09/16	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002L65538
Marka, model	FIAT Ducato Maxi Multijet Po...
Typ, wersja	Ducato Maxi MJ L4H2
Numer rejestracyjny	DW2FG71
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2287 ccm/130 kW
Stan licznika	277 560 km
Data 1. rej./rok prod.	30-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	04-08-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Drzwi boczne przesuwne prawe, Felgi stalowe 16, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Immobilizer, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Komputer pokadowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Skrzynia biegów manualna, System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę), Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Wspomaganie kierownicy, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni, Fotel pasażera dwumiejscowy ze schowkiem, Oświetlenie obrysowe, Pakiet SX, Przegroda stała z centralnie umieszczoną szybą, Schowek pod fotelem kierowcy, Servotronic, Uchwyt uniwersalny do urządzeń mobilnych, Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym, Zagłówek wyprofilowany "DUCATO", Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami, Zbiornik paliwa o pojemności 120 litrów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, ROADIAN CT8	215/75 16 116114R	6,0 mm
	lewe	NEXEN, ROADIAN CT8	215/75 16 116114R	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 100	215/75 16 116114R	7,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 100	215/75 16 116114R	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.4
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Rama drzwi.przód L	ślady korozji	NA	0.5
4	Rama drzwi.przód R	ślady korozji	NA	0.5
5	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Podłoga tylna, część tylna	ślady korozji	NA	0.5

7	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Część końcowa dachu	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
10	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie		
11	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie		
12	Silnik	ślady oleju		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa atermiczna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Szyba czołowa atermiczna - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Inne 1



Fot. 40

Próg P() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pas tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pas tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Próg L() - Rysa/odprysk 3