Berichtsnr.:
SLL25000007-1

PKW GUTACHTER
Für Sie unterwegs

Zustandsbericht

Allgemein

Besichtigungsort:	Apcoa Parkplatz Wöhlerstr. 15 51381 Leverkusen Deutschland	**Kunde:**	APCOA Deutschland GmbH Luftfrachtzentrum 605/6 Ebene 6 70629 Stuttgart
		Besichtigungstermin:	17.02.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.

Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	**Fahrgestellnummer:**	WVWZZZAAZHD065712
Aufbau:	Limousine	**Amtl. Kennzeichen:**	ES-PC 1089
Hersteller:	Volkswagen	**Erstzulassung:**	27.03.2017
Modell:	up!	**Nächste HU:**	09.2026
Karosseriefarbe:	white	**Laufleistung (km):**	212.822
Antriebsart:	Frontantrieb	**Hubraum (ccm):**	999
Zylinderanzahl:	3	**Leistung (PS):**	75
Getriebeart:	Manuell	**Leistung (kW):**	55
Kraftstoffart:	Benzin	**Polsterart:**	Textil
Anzahl Türen:	3	**Anzahl Sitzplätze:**	4
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	**Hauptschlüssel (Anzahl):**	1
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel lackiert
Außenspiegel mech. von innen verstellbar
Bremsassistent
Dachhimmel Stoff, grau
Doppeltonhorn
Drehzahlmesser
Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fensterheber elektrisch vorn
Frontscheibe Verbundglas getönt
Funkschlüssel (2) klappbar
Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden höhenverstellbar
Getriebe 5-Gang
Handschuhfach mit Klappe
Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekor Black Cube
Innenspiegel abblendbar
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 2-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED
Kopfstützen hinten
Lautsprecher (2)
Lenkrad (3 Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Modellpflege
Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Multifunktionsanzeige Plus
Multimedia-Schnittstelle USB
Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket
Radstand 2420 mm
Radvollabdeckungen / Radzierblenden
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:
www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Serienausstattung

Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt
Scheibenwischer mit Intervallschaltung
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sitze vorn höhenverstellbar
Stahlfelgen 5x14
Stoßfänger lackiert
Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck
Wärmeschutzverglasung grün getönt
Rücksitzbank umklappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED
Türgriffe innen verchromt
Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Abgasendrohr Hinten (standard)
Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-
Außenspiegel Rechts, Konvex
Chyb
Diversity-antenne Für Fm-empfang
Einfassung Der Ausströmer Links / Rechtssowie Der
Klimaanlage
Nicht Heissland
Ohne Dachreling
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (gra)
Ohne Sitzheizung
Ohne Wartungsintervallverlängerung
Scheibenbremsen Vorn Innenbelüftet
Sonderlackierung Candy-weiss
Standard-klimazonen
Tagfahrlicht
Trommelbremsen Hinten
Armaturentafel Zweiteilig
Außenspiegel Auf Fahrerseite Konvex
Batterie 320a (59ah)
Description Not Found
Drehstromgenerator 110 A
Einstiegshilfe "easy Entry", Mit Memory-funktion
Kältemittel R1234yf
Ohne Alternativ-antriebssystem
Ohne Einparkhilfe
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Trennwand
Rechtsverkehr
Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
Stabilisator Vorn
Staub- Und Pollenfilter
Telefonschnittstelle
Typprüfland Deutschland

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	165/70 R14	Continental	Winter	Stahl	4 mm
Reifen 1. Achse rechts	165/70 R14	Continental	Winter	Stahl	4 mm
Reifen 2. Achse links	165/70 R14	Continental	Winter	Stahl	4 mm
Reifen 2. Achse rechts	165/70 R14	Continental	Winter	Stahl	4 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Stark verschlissen

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem nicht fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:	Lack (µm):
Motorhaube	ohne Auffälligkeiten
Kotflügel vorne rechts	ohne Auffälligkeiten
Tür vorne rechts	ohne Auffälligkeiten
Tür hinten rechts	ohne Auffälligkeiten
Seitenwand hinten rechts	ohne Auffälligkeiten
Heckklappe	ohne Auffälligkeiten
Seitenwand hinten links	ohne Auffälligkeiten
Tür hinten links	ohne Auffälligkeiten
Tür vorne links	ohne Auffälligkeiten
Kotflügel vorne links	ohne Auffälligkeiten
Dach	ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

	Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1.	Getriebe Kupplung	Prüfen	Stark
2.	Fahrersitz	Verschmutzt	Stark
3.	Beifahrersitz	Verschmutzt	Stark
4.	Dachhimmel	Verschmutzt	Stark
5.	Seitenwand hinten rechts	Dellen	Stark
6.	Tür vorne links	Kratzer	Mittel
7.	Motorhaube	Delle	Stark
8.	Stoßfänger vorne	Verkratzt	Mittel
9.	Getriebe Kupplung	Ohne Funktion	Stark

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Getriebe Kupplung - Prüfen

2. Fahrersitz - Verschmutzt

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Beifahrersitz - Verschmutzt

4. Dachhimmel - Verschmutzt

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Fotodokumentation der Beschädigungen

4. Dachhimmel - Verschmutzt

4. Dachhimmel - Verschmutzt

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Fotodokumentation der Beschädigungen

5. Seitenwand hinten rechts - Dellen

5. Seitenwand hinten rechts - Dellen

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Fotodokumentation der Beschädigungen

5. Seitenwand hinten rechts - Dellen

6. Tür vorne links - Kratzer

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Tür vorne links - Kratzer

6. Tür vorne links - Kratzer

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Fotodokumentation der Beschädigungen

7. Motorhaube - Delle



7. Motorhaube - Delle

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Fotodokumentation der Beschädigungen

8. Stoßfänger vorne - Verkratzt

8. Stoßfänger vorne - Verkratzt

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Fotodokumentation der Beschädigungen

8. Stoßfänger vorne - Verkratzt

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Ergänzende Fotodokumentation

Diagonale vorne links

Diagonale hinten rechts

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Ergänzende Fotodokumentation

Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank

Motorraum

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Ergänzende Fotodokumentation

Fahrgestellnummer

Innenraum durch Tür vorne rechts

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Ergänzende Fotodokumentation

Innenraum durch Türe hinten rechts

Laufleistung

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Ergänzende Fotodokumentation

Montiertes Rad hinten links

Montiertes Rad hinten rechts

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Ergänzende Fotodokumentation

Montiertes Rad vorn links

Montiertes Rad vorn rechts

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Ergänzende Fotodokumentation

Diagonale vorne rechts


Diagonale hinten links

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

Ergänzende Fotodokumentation

Dach

Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG

Ergänzende Fotodokumentation



Tacho bei lfd. Motor

Kofferraum / Laderaum

PKW Gutachter Service GmbH
Geschäftsführer: Olga Dick, David Dick
Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49 (0) 40 18 17 30 20
E-Mail:

www.pkwgutachter.de

HRB 210 708
Amtsgericht Tostedt
USt-ID: DE32 051 9386

Volksbank Hamburg
IBAN: DE 2019 0003 0003 2718 03
BIC: GENODEF1HH2

© NEXMO solutions GmbH & Co. KG