TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autopark Moll
Niederrheinstraße 99
40474 Düsseldorf

Expertise

Protokollnummer:	38986190
Auftrags-Nr / Referenz:	MW2339914
Besichtigungsdatum:	14.03.2025
Sachverständiger:	Sven Erler
Besichtigt durch:	Atilla Yillar

Hersteller: Land Rover	FIN: SALZA2BN6PH208977
Modell: Range Rover Evoque	Kennzeichen: AC-DA 1000

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Land Rover Range Rover Evoque	
Fahrgestellnummer	SALZA2BN6PH208977
Laufleistung (abgelesen)	62.053 km
Erstzulassung	08.03.2023
Letzte Zulassung	08.03.2023
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2026
Leistung / Hubraum	120 kw / 1.998 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Feinstaubplakette	grün
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 9
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Leder
Polsterfarbe	Schwarz
Re/-Import	Nein
Raucherfahrzeug	Nein
Fahrbereitschaft	fahrbereit

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	5.750 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	**FZG-Dokumente**	ZB#1 (S) lag vor (Kopie), ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	**Nachlackierung**	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	**Hubmittel / Grube**	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	**Motorlauf**	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	1590 / AKB 00025		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	**Feinstaubplakette**	grün
zul. Gesamtgewicht	2.490 kg	**Leergewicht**	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/50 R20 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 5mm
2)	235/50 R20 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Abschleppösen vorne und hinten
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Amazon Alexa Bestimmte Funktionen von Alexa sind von der Smart-Home-Technologie abhängig. Für die Nutzung von Amazon Alexa ist ein Amazon-Konto erforderlich
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Dach: Metalldach
- Dekorelemente in Cosmic Grey
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektrische Servolenkung (EPAS)
- Fahrwerk: Efficient Driveline
- Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
- Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe
- Getränkehalter 2 vorne
- Heckklappe elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Lenksäule manuell verstellbar
- Mittelarmlehne vorne, zweiteilig, verschiebbar
- Notfall-Bremsassistent (EBA)
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: Android Auto
- Radiozubehör: Meridian Soundsystem 400 W, 12 Lautsprecher inkl. Subwoofer
- Räder: 20"-Leichtmetallfelgen, Style 5076 Gloss Sparkle Silver All Terrain Sommerreifen 8J x 20 mit Bereifung 235/50 R20
- Rückfahrkamera
- Selektiver katalytischer Reduktionsfilter (SCRF)
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage perimetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Ambiente Innenraumbeleuchtung
- Analoge Rundinstrumente mit TFT-Bordcomputer
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB)
- Bergabfahrhilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Blinklichter, vorne und hinten animiert
- Dach in Wagenfarbe
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Light Oyster
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten mit Range Rover Schriftzug
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
- Haken für Einkaufstaschen im Laderaum
- Heckscheibe, beheizbar, mit Timer
- Heckspoiler
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Klimaautomatik (2-Zonen)
- Kollisionswarnsystem Monitor
- Kopfstützen, vorn
- Laderaumbeleuchtung
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Leuchtweitenregulierung automatisch
- Motorschleppmoment-Regelung (EDC)
- Paket: Anschlusspaket 1 - Mittelkonsole: 2 x USB - Mittelkonsole Rückseite: 12V
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)
- Polster: DuoLeder
- Radiozubehör: 10" Touchscreen, verstellbar
- Radiozubehör: Apple CarPlay
- Regensensor
- Remote - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Räder: Allwetterreifen Nicht zulässig für winterliche Bedingungen
- Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Secure Tracker - 12-Monate-Abonnement
- Sensorgesteuertes Fahrlicht

- Sitze: Fahrersitz 14-fach verstellbar (12-fach elektrisch, 2-fach manuell), mit Memory-Funktion - Beifahrersitz: 12-fach verstellbar (10-fach elektrisch, 2-fach manuell) - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung (nur Fahrersitz) - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar mit Kopfstütze in der Mitte - Mittelarmlehne hinten
- Terrain Response 2 Automatik
- Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor
- Verzurrösen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitze: Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar it Kopfstütze in der Mitte
- Sonnenblenden, mit beleuchteten Schminkspiegeln
- Sprachsteuerung - für Telefon und Audiosystem
- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-System
- Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem
- Torque-Vectoring
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Wegfahrsperre

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung aus eigener Kraft fahr-/ sowie bewegungsfähig.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Verkleidungen/ Abdeckungen	C-Säule links Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - aufbereiten	20,00 €	20,00 €
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	C-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - aufbereiten	20,00 €	20,00 €
7	Verkleidungen/ Abdeckungen	Innenverkleidung hinten (rechts) - verkratzt / verschürft - aufbereiten	20,00 €	20,00 €
8	Verglasung	Frontscheibendichtung (links unten (Fahrtrichtung)) - verkratzt / verschürft - Wertminderung	150,00 €	150,00 €
9	Heckleuchte	Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern	365,00 €	365,00 €
10	Stossfänger vorn	Spoiler - Steinschlag - instandsetzen und lackieren	415,00 €	290,00 €
11	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Kratzer - erneuern	435,00 €	300,00 €
12	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren	445,00 €	310,00 €
13	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Korossionanhaftung/Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren	545,00 €	380,00 €
14	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren	635,00 €	440,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
15	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (fehlende Passform) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren	645,00 €	450,00 €
16	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 34000km/1Jahr - kein Nachweis vorliegend) - kein Nachweis - Wertminderung	1.240,00 €	1.240,00 €
	Summe (netto)		4.935,00 €	3.985,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Motorhaube	Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
	Summe (netto)		0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
Unterlagen - Serviceheft	30,00 €	30,00 €
Summe (netto)	30,00 €	30,00 €

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autopark Moll
Niederrheinstraße 99
40474 Düsseldorf

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	21.000,00 €	3.990,00 €	24.990,00 €
Verkaufswert	24.000,00 €	4.560,00 €	28.560,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 24.03.2025

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
  (Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
  (Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Unterschrift Sachverständiger (Sven Erler)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autopark Moll
Niederrheinstraße 99
40474 Düsseldorf

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Abbildung 1: FIN

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg vorne

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Schräg hinten

Abbildung 6: Innenraum vorne

Abbildung 7: Innenraum hinten

Abbildung 8: Kombiinstrument

Abbildung 9: Kombiinstrument

Abbildung 10: Instrumententafel

Abbildung 11: Montierte Bereifung

Abbildung 12: Montierte Bereifung

Abbildung 13: Montierte Bereifung

Abbildung 14: Montierte Bereifung

Abbildung 15: Motorraum

Abbildung 16: Schweller

Abbildung 17: Schweller

Abbildung 18: Laderaum

Abbildung 19: Laderaum



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente

Abbildung 22: Sonstiges

Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Beschädigung 3: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Steinschlag - kein Abzug

Beschädigung 3: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 3: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Steinschlag - kein Abzug

Beschädigung 4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug

Beschädigung 4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug

Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links
Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - aufbereiten

Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links
Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - aufbereiten

Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts
Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - aufbereiten

Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts
Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - aufbereiten

Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Innenverkleidung hinten (rechts) - verkratzt / verschürft - aufbereiten

Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Innenverkleidung hinten (rechts) - verkratzt / verschürft - aufbereiten

Beschädigung 8: Verglasung: Frontscheibendichtung (links unten (Fahrtrichtung)) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung 8: Verglasung: Frontscheibendichtung (links unten (Fahrtrichtung)) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung 9: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung 9: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung 9: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung 9: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - erneuern

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - erneuern

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - erneuern

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Korossionanhaftung/ Flugrost nicht näher definiert) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Beschädigung 14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Beschädigung 14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (fehlende Passform) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (fehlende Passform) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (fehlende Passform) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (fehlende Passform) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (fehlende Passform) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug

Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug

Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug