Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001766001
Besichtigt am:	16.12.2024 12:23
Berichts-Nr:	7427318
FIN:	WAUZZZGYXNA031025



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BXN
Erstzulassungsdatum:	17.01.2022
Laufleistung:	30.000 km
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

6 Lautsprecher (passiv)

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

All-Season-Reifen 17" 225/45 R17

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Funkschlüssel ohne Safelock

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 225/45 R17 94V

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter. FOD: ACC möglich

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenbeleuchtung

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen

Licht-/Regensensor

Linkslenker

Manuelle Gepäckraumklappe

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Navigation plus mit MMI touch

MMI Radio plus

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Modul Boden hinten Ausführung 2

Motorabdeckung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagepaket

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Aluminiumoptik im Interieur

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Audi drive select

Ohne Bedieneinheit Ladesystem

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage

Ohne Heckspoiler

Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kompensor

Ohne Lade-Dock

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Logoprojektion

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorkonditionierung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen

Ottomotor

Parkassistent mit Einparkhilfe plus

Räder der Serie

Räder, Vielspeichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzlehne umklappbar

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller Standard

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sportlimousine

Spurverlassenswarnung

Stabilisator vorn

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer 8

Stoff Index

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Verbundlenker-Hinterachse

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Demontiert	Demontage/Montage
2	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
7	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
9	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
10	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
12	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGYXNA031025 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Schlechter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Schwer zugänglich
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Nein
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(16.12.2024 12:22)	Aufgrund elektrisch abgeklemmter Bauteile im Innenraum kein auslesen von Fahrzeugdaten möglich. Kilometerstand mit einer Jahresfahrleistung von 15000 Km nur geschätzt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

Räder - Rad montiert hinten rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

Innenraum - hinten

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Innenraum - Demontiert - Demontage/Montage	
Kommentar	Kfz bis auf den Fussboden komplett zerlegt. Teile zum Zusammenbau im Fahrzeug liegend. Vollständigkeit kann nicht geprüft werden! Zusatzkosten durch Fehlteile Elektrischer Komponenten oder Innenraum Bauteile möglich bzw. wahrscheinlich.









2 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren




3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

4 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

5 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren



6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



7 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

9 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024

10 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken	
Kommentar	2x




11 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



12 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




13 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7427318
vom: 16.12.2024