Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001941707
Besichtigt am:	09.05.2025 10:31
Berichts-Nr:	8322277
FIN:	TMBJW8NX8MY147956



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWJ
Erstzulassungsdatum:	06.05.2021
Laufleistung:	55.347 km
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	RS Naht grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	06.05.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	55.314 km
Restlauf bis Service:	15.000 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"Ergonomic basic seat"

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer

"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)

"REAR VIEW"

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SOUND SYSTEM CANTON"

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippenfür das DSG

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW, HybridTSI, Systemleistung 180 KW Grundmotor ist: TH8/T9D

6-Gang-Automatikgetriebe

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr seitlich, hinten

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Alu Pedalen

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)

Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (59Ah)

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Windschutzscheibe

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten

El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp.,Memoryf.,Innenspiegel, ohne Rahmen, SIDE ASSIST

El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablagetasche/Ablagebox)

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Komfort

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Head-Up Display

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler in Wagenfarbe

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Infotainment Columbus

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfort

Komfort Paket 2

Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "COMET", schwarz, 7,5J x 18" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Multipler Matrix-Beam

Navi Columbus + Web Radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Halter

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Parken & Sicht

Perfomance Reifen 225/45 R18 91Y sportiv

Progressive Lenkung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Reise & Comfort

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz (SKODA ohne OCTAVIA)

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Alcantara

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeneinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2032

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Korrosion	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfängerspoiler vorne links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Scheinwerfer links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Scheinwerfer rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Kotflügel vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Tirefit	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Karosserie	Fleck	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJW8NX8MY147956 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links

Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

Räder - Rad montiert vorne links

Räder - Rad montiert vorne rechts

Räder - Rad montiert hinten links

Räder - Rad montiert hinten rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Korrosion - Instandsetzen + lackieren	
Kommentar	und Kratzer



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen	

3 - Stoßfängerspoiler vorne links - Kratzer - Lackieren	
Kommentar	Smart Repair

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Scheinwerfer links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

5 - Scheinwerfer rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

6 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Türkante




8 - Tirefit - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Kein Original Teil

9 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

10 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	Und rechts



11 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




12 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8322277
vom: 09.05.2025

13 - Karosserie - Fleck - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	Flugrost



FIN: TMBJW8NX8MY147956