eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



MINIKOPARKA GĄSIENICOWA BOBCAT 319

Zamawiający wycenę:	**CAR ARENA** **Budowlanych 7, 62-081 Baranowo**
Numer zlecenia:	64/28/10/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	563313531
Autor wyceny:	Przemysław Kalużny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zleceniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 30-10-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Maksymilian Horyd.

Przedmiot wyceny stanowi minikoparka gąsienicowa BOBCAT 319, zaliczana do grupy kompaktowych maszyn budowlanych wykorzystywanych do wykonywania robót ziemnych. Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania wykopów, przemieszczania i załadunku materiałów sypkich oraz prac związanych z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu. Dzięki kompaktowej konstrukcji i podwoziu gąsienicowemu maszyna znajduje zastosowanie przede wszystkim na placach budowy, przy pracach instalacyjnych, drogowych, ogrodniczych oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Minikoparka gąsienicowa
Producent:	BOBCAT
Typ/model:	319
Numer fabryczny:	563313531
Czas pracy:	3757,6h
Rok produkcji:	2009

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	1400kg
Zasilanie:	ON
Moc całkowita:	9,9kW
Maksymalna głębokość kopania:	2,01 m
Maksymalny zasięg:	3,0 m
Szerokość gąsienic:	200 mm
Wymiary:	3740x1360x2160mm
Wyposażenie:	Łyżka Lemiesz

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

W trakcie oględzin przeprowadzono próbę ruchową w warunkach parkingowych, obejmującą uruchomienie silnika oraz jazdę próbną po placu. Maszyna uruchomiła się i poruszała prawidłowo, bez zauważalnych nieprawidłowości w zakresie sprawdzonych funkcji. Z uwagi na ograniczony zakres przeprowadzonej próby nie zweryfikowano w pełni sprawności układu roboczego oraz pozostałych mechanizmów podczas pracy pod obciążeniem.
Podczas oględzin stwierdzono widoczne wycieki oleju z silnika oraz siłownika hydraulicznego, wskazujące na nieszczelności wymagające dalszej diagnostyki i ewentualnej naprawy.
Stan wizualny maszyny oceniono jako pogorszony, wskazujący na znaczny stopień zużycia eksploatacyjnego. Stwierdzono liczne zarysowania, otarcia, ogniska korozji oraz zabrudzenia, w tym miejscowe zabrudzenia smarami i olejami eksploatacyjnymi. Stan wnętrza kabiny operatora również oceniono jako pogorszony, z widocznymi śladami intensywnego użytkowania i zużycia elementów wyposażenia.
Z uwagi na ograniczony zakres przeprowadzonej próby ruchowej istnieje ryzyko występowania dodatkowych, niezidentyfikowanych wad i usterek, których stwierdzenie będzie możliwe dopiero podczas pełnej eksploatacji maszyny w warunkach roboczych.
Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego przedstawiono w dokumentacji fotograficznej. Dane identyfikacyjne i techniczne przyjęto na podstawie dostępnych oznaczeń maszyny oraz informacji przekazanych podczas oględzin.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stan wizualny maszyny oceniono jako pogorszony, z widocznymi śladami intensywnej eksploatacji. Próba ruchowa nie wykazała nieprawidłowości, jednak stwierdzono wycieki oleju z silnika oraz siłownika hydraulicznego. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki technicznej w celu określenia zakresu niezbędnych napraw.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.


- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA




QUARTZ
Bobcat


319
ELEKTRA


Bobcat
Bobcat
Bobcat


Bobcat
319


Bobcat
319


Bobcat


Bobcat



