TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Expertise

Protokollnummer: 37039153
Auftrags-Nr / Referenz: 1001738811
Besichtigungsdatum: 18.11.2024

Hersteller: Audi	Modell: A4 Avant
FIN: WAUZZZF41NA024883	

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Audi A4 Avant	
Fahrgestellnummer	WAUZZZF41NA024883
Laufleistung (abgelesen)	42.448 km
Erstzulassung	03.02.2022
Letzte Zulassung	03.02.2022
Anzahl Halter	unbekannt
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2025
Leistung / Hubraum	110 kw / 1.984 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	automatisiertes Schaltgetriebe / 7
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Mythosschwarz Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Hellgrau
Nutzungsart	Carsharing
Raucherfahrzeug	Nein

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	17.200 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	**FZG-Dokumente**	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	**Nachlackierung**	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	**Hubmittel / Grube**	nein
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	**Motorlauf**	durchgeführt
HSN/TSN	0588 / BNW 01527		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	**Feinstaubplakette**	
zul. Gesamtgewicht	2.115 kg	**Leergewicht**	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/50 R17 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Sonstige	8mm / 8mm
2)	225/50 R17 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 11/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Ohne Multimedia" im Fahrzeug
- Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Nichtraucherausführung
- Ohne integriertes Mautsystem
- Nicht Heissland
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Fernlichtassistent
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Windschott
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Ohne Belederung
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Wegfahrsperre elektronisch
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
- Heckblende (ECE)
- Kofferraumbodenmatte
- Audi pre sense city
- Ohne Spurhalteassistent
- Ohne Dekorfolien/Embleme
- Mittelarmlehne vorn
- Ohne Feuerlöscher
- Kopfstützen vorn
- Außenspiegel links, asphärisch
- Ohne Frontspoiler
- Ohne Heckspoiler
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
- Komfortschlüssel ohne Safelock
- Kindersicherung, elektrisch betätigt
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Sonnenschutzrollo manuellfür die Türscheiben hinten
- PKW-Ausführung
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Ladeboden
- Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
- Einsatz für bleifreie Betankung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Ohne zus.Warnleuchten
- Gurtanlegekontrolle
- Ohne Nackengebläse
- Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
- Klimaautomatik
- Doppelton-Signalhorn
- LED - Heckleuchten
- 8 Lautsprecher
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer
- Einparkhilfe plus
- MMI Navigation plus mit MMI touch
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- Start-Stop-System
- Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h
- Kennzeichenträger vorn
- Außenspiegel rechts, asphärisch
- Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
- Türgriffe in Wagenfarbe
- Dach in Wagenfarbe
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Ohne zus.Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
- Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Folienbeklebung
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
- Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
- Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Sitzheizung vorn
- Dachreling Schwarz
- Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
- Vordersitze manuell einstellbar
- Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
- Stoßfänger verstärkt
- Ohne Audi drive select
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Frontantrieb
- Einbauteile f.4 Zyl.Motore

- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
- Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
- Reifenreparaturset
- Ohne Anhängevorrichtung
- Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI)
- Standard-Klimazonen
- Bordliteratur in Deutsch
- Ohne besondere Farbausstattung
- Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
- Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
- Tiptronic
- Standard
- Businesspaket
- Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
- Fußhebelwerk "Standard"
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4
- Normalsitze vorn
- Digitaler Radioempfang
- Innenbeleuchtung
- Mit Multifunktionskamera
- Ohne Ablagepaket
- Kindersicherheits-Paket
- Abwahl Audi phone box
- Stoff Index
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Transportschutz (Ausf.1)
- 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X
- Ohne Head-up-Display
- Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
- Datenmodul Europa
- Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
- Ganzjahresreifen 225/50 R 17
- Ohne Car2X
- Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Ländergruppe A
- Vorbereitung für Functions on Demand
- Ohne AdBlue-Tank
- Keine Aktionsausführung
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Typprüfland Deutschland
- A4
- Audi AG
- Rechtsverkehr
- Bordwerkzeug
- Radschrauben Standard
- Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
- spezielles Typschild EU
- Serienfahrwerk
- Basis
- Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Fußmatten vorn und hinten
- Standardabgasanlage
- Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
- Mild-Hybrid
- Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
- Fertigungsablauf Standard
- Steuerungsnummer 8
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Standardelektrik
- Ohne Garagentoröffner
- Elektromechanische Parkbremse
- Steuerung (werksintern)
- Elektromechanische Servolenkung
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
- Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
- Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumentriegelung inkl. Gepäckraum-klappe elektrisch öffnend und schließend
- Motorabdeckung
- Linkslenker
- Variant/Avant
- Kältemittel R1234yf
- Batterie 380A (68Ah)
- Ottomotor
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect Navigation & Infotainment
- S tronic
- Akzentflächen schwarz matt
- Ohne Hinterachsgetriebe
- Ohne Kompensor
- Sicherheitsgurte in Schwarz
- Räder der Serie
- Variante Grundausstattung
- Abwicklung Serie
- Regionscode " ECE " für Radio
- Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Kategorie 0
- Kein Selbstabholer
- Serienqualität

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - sanft instandsetzen
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	C-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug
3	Karosserie	B-Säule links - Delle(n) - kein Abzug
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - kein Abzug
5	Schweller links	Schweller hinten - Delle(n) - kein Abzug
6	Verglasung	Frontscheibe - verkratzt / verschürft - kein Abzug
7	Sitz hinten	Rücksitz - verkratzt / verschürft - kein Abzug
8	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung
Interieur - Zigarettenanzünder (Zaślepka)

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
  (Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
  (Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum

Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum

Abbildung 10: Innenraum

Abbildung 11: Schweller

Abbildung 12: Schweller

Abbildung 13: Typschild

Abbildung 14: Räder/Reifen

Abbildung 15: Räder/Reifen

Abbildung 16: Räder/Reifen

Abbildung 17: Räder/Reifen



03.02.2022	0588	BNW015273			2	1	110/4000	220			
M1		AC			4766-4766		1847-1847				
WAUZZZF41NA024883		1			1446-1446		1595-1595				
Audi					-		80	-			
B8					145		2115	2115			
A2DMSBF1					1065		1150	-			
FD7FD7CK003RT021B17S54BIAEM2AP					1065		1150	-			
-					68		3750	69			
A4 Avant					1500		750	5	-		
AUDI					225/50 R17 98V M+S						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					225/50 R17 98V M+S						
Kombilimousine					-						
715/2007*2018/1832AP					Schwarz			9			
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					e1*2001/116*0430*83						
Hybr.Benzin/E					10.09.2021		K	GF522083			
0008	36AP		1984		Selbstfahrermietfahrzeug						
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TE											
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3615KG*WW.AHK LT.EG											
TG*											

Abbildung 18: Fahrzeugdokumente

Abbildung 19: Fahrzeugdokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Abbildung 22: Sonstiges

Abbildung 23: Sonstiges

Abbildung 24: Sonstiges

Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - sanft instandsetzen

Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - sanft instandsetzen

Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern

Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspur 1: Karosserie: C-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 1: Karosserie: C-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 3: Karosserie: B-Säule links - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 3: Karosserie: B-Säule links - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 5: Schweller links: Schweller hinten - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 5: Schweller links: Schweller hinten - Delle(n) - kein Abzug

Gebrauchsspur 6: Verglasung: Frontscheibe - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Gebrauchsspur 6: Verglasung: Frontscheibe - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Gebrauchsspur 7: Sitz hinten: Rücksitz - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Gebrauchsspur 7: Sitz hinten: Rücksitz - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Fehlteil 1: Interieur: Zigarettenanzünder (Zaślepka) - fehlt - erneuern